



**PERS PR**

**PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PARANÁ**

**RELATÓRIO 07 – PRODUTO 07 – RELATÓRIO E MAPAS CONTENDO AS  
ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁREAS  
DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO INADEQUADA**

**CURITIBA/PR**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**

Cida Borghetti  
**Governadora**

Antonio Carlos Bonetti  
**Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Vinício Costa Bruni  
Coordenador de Resíduos Sólidos da SEMA/PR  
**Coordenador do Comitê Diretor do PERS/PR**

**CONTRATO DE REPASSE Nº 375.157-11/2011/MMA/CEF**



**MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE**

**JUNHO/2018**

## SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS.....	4
LISTA DE QUADROS .....	5
1. Introdução .....	6
2. Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos.....	10
3. Áreas Degradadas por Disposição de Resíduos Sólidos.....	18
3.1. Metodologia .....	18
3.1.1. Dados primários.....	19
3.1.2. Dados secundários .....	19
3.1.3. Sistematização dos dados levantados .....	21
3.2. Critérios de classificação das áreas degradadas.....	23
3.3. Áreas prioritárias para atuação .....	31
3.4. Considerações Finais .....	35
4. Referências.....	37
Anexo I.....	38
Anexo II.....	42
Anexo III.....	50

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Áreas de disposição final de resíduos sólidos em atividade por município.....	11
Figura 2: Localização das áreas de disposição final de resíduos sólidos, de acordo com sua situação de adequabilidade. ....	13
Figura 3: Áreas de disposição final de resíduos sólidos adequadas em atividade por município, identificadas conforme as tipologias de resíduos que recebem. ....	15
Figura 4: Áreas de disposição final de resíduos sólidos inadequadas em atividade por município, identificadas conforme as tipologias de resíduos que recebem. ....	16
Figura 5: Mapa de localização das áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos.....	26
Figura 6: Mapa de Áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos por município. ....	27
Figura 7: Mapa de localização das áreas suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos. ....	29
Figura 8: Mapa de Áreas suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos por município. ...	30
Figura 9: Mapa de Índice de Relevância das Áreas Degradadas.....	33

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Classificação das áreas em operação de disposição final de resíduos sólidos. ....	14
Quadro 2: Dados obtidos por meio de consultas diretas às entidades.....	20
Quadro 3: Publicações oficiais consultadas.....	21
Quadro 4: Prioridade de atuação por tipo de área degradada.....	34
Quadro 5: Número de áreas classificadas em cada índice de prioridade .....	34

## 1. INTRODUÇÃO

A atual legislação brasileira que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal 12.305/2010 reúne princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão de resíduos sólidos no País.

Dentre os instrumentos da PNRS estão os planos municipais, regionais, estaduais e nacional. A elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos é condição para os Estados terem acesso a recursos da União destinados à gestão de resíduos sólidos ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

O Estado do Paraná estabeleceu sua Política de Resíduos Sólidos no ano de 1999 instituída pela Lei Estadual 12.493, posteriormente alterada pela Lei Estadual 13.039 de 2001. Mesmo estabelecida antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos a Política Estadual atende às diretrizes propostas por ela.

Nos anos de 2012 e 2013 o Paraná elaborou o Plano de Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos – PRGIRSU/PR e o Plano para a Gestão Integrada e Associada dos Resíduos Sólidos Urbanos – PGIRSU/PR, construídos a partir de recursos do Ministério do Meio Ambiente - MMA e coordenados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA/PR.

O Plano de Regionalização orienta as intervenções do setor de resíduos sólidos urbanos por meio da regionalização do Estado e a preparação para a implementação de soluções integradas e consorciadas. Além disso, define diretrizes e estratégias para a gestão de resíduos sólidos urbanos no Estado; estabelece vinte (20) regiões para gestão integrada dos resíduos e municípios polo de cada região; define metas, ações e prazos para gestão de resíduos sólidos urbanos; rotas tecnológicas para a gestão regionalizada; e custos de instalação e operação das rotas tecnológicas selecionadas. A partir desse Plano foi criado o Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos

Sólidos Urbanos - SEIRSU, sistema a ser alimentado pelos gestores estaduais e municipais com as informações de geração e gestão de resíduos sólidos.

De maneira complementar aos instrumentos de gestão de resíduos sólidos no Paraná, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS/PR configurará como um instrumento voltado ao olhar estratégico e ao equacionamento das grandes questões relativas à produção, tratamento e destinação dos resíduos sólidos do Estado, com o objetivo de orientar a atuação do governo, das trezentas e noventa e nove (399) municipalidades, assim como do setor privado.

O PERS/PR terá vigência por prazo indeterminado e fornecerá subsídios para um horizonte de atuação de vinte (20) anos; com revisão periódica a cada quatro (04) anos. Todos os trezentos e noventa e nove (399) municípios do estado do Paraná serão contemplados pelo presente Plano e de acordo com o Termo de Referência - TR, o PERS/PR levará em consideração a Logística Reversa e sete (07) tipologias de resíduos, além da atualização das informações referentes aos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU:

1. Resíduos Sólidos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico - RSan;
2. Resíduos Sólidos Industriais - RSI;
3. Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - RSS;
4. Resíduos Sólidos da Construção Civil - RCC;
5. Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris - RSA;
6. Resíduos Sólidos de Serviços de Transportes - RST;
7. Resíduos Sólidos de Mineração - RSM.

Para atender ao exigido no TR, o PERS/PR tem sua elaboração estruturada a partir de quatro (04) metas:

- Meta 1 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação;
- Meta 2 - Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado;

- Meta 3 - Estudos de Prospecção e Escolha de Cenários de Referência;
- Meta 4 - Diretrizes e Estratégias para implementação do PERS/PR.

A Meta 2 - Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado é composta por seis (06) Produtos/Relatórios - R, e três (03) Produtos Parciais – RP:

- R3 - Relatório contendo o Diagnóstico da Gestão dos Resíduos Sólidos;
- R4 - Relatório contendo a Situação dos Resíduos Sólidos;
- R5 - Relatório contendo a Caracterização Socioeconômica e Ambiental do Estado e Mapas;
- R6 - Relatório e Mapa contendo as Atividades Geradoras de Resíduos Sólidos;
- R7 - Relatório e Mapas contendo as Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos e Áreas Degradadas por Disposição Inadequada;
- R8 - Relatório Final do Panorama dos Resíduos Sólidos;
- RP1 - Relatório contendo os critérios para seleção dos municípios a serem visitados;
- RP2 – Relatório contendo o resultado das 30 primeiras visitas técnicas municipais;
- RP3 – Relatório contendo o resultado das visitas técnicas municipais.

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal 12.305/2010, artigo XI, devem fazer parte de um plano estadual de resíduos sólidos estudos que auxiliem no planejamento territorial: a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos; b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação ambiental. O estudo das zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos foi apresentado no Relatório 05 – Relatório contendo a caracterização

socioeconômica e ambiental do estado e mapas. O presente documento refere-se ao **R7 - Relatório e Mapas contendo as Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos e Áreas Degradadas por Disposição Inadequada**, onde serão apresentadas as áreas de disposição final de resíduos sólidos e o estudo de áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos. Junto a esse documento encontra-se o **Anexo 01 – Áreas de Disposição de Resíduos Sólidos**, o **Anexo 02 - Áreas Degradadas por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos** e o **Anexo 03 - Áreas Suspeitas de degradação por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos**.


## 2. ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

As áreas de disposição final de resíduos sólidos e seus respectivos mapas temáticos foram apresentados, para cada tipologia do PERS/PR, no R4 - Relatório contendo a Situação dos Resíduos Sólidos.

A relação das áreas de destinação de resíduos sólidos consideradas em atividade, independentemente da adequabilidade da operação, é apresentada no **Anexo 01 – Áreas de Disposição de Resíduos Sólidos**. Para cada uma dessas áreas foram identificados e organizados o nome/razão social, CNPJ, município, atividade, código de tratamento/destino final, atividade específica, tipologias de resíduos recebidos, nº licença, data e validade da licença.

Esta planilha poderá ser utilizada futuramente, pela SEMA e IAP, como cadastro das unidades licenciadas para o tratamento e disposição final a ser disponibilizada em seus *websites* para consulta pública.

A metodologia para a elaboração da listagem de unidades de disposição final de resíduos sólidos foi apresentada nos capítulos sobre unidades de disposição final de cada uma das tipologias de resíduos no R8 - Relatório Final do Panorama dos Resíduos Sólidos. A Figura 1, a seguir, apresenta a contagem de áreas de disposição final de resíduos sólidos em atividade por município, conforme indicados pelas fontes consultadas.




**Figura 1: Áreas de disposição final de resíduos sólidos em atividade por município.**

Guarapuava e Pato Branco têm quatro (04) áreas de disposição final em atividade identificadas; Apucarana, Curitiba, Ortigueira e Sarandi têm três (03) unidades identificadas; nove (09) municípios diferentes têm duas (02) unidades identificadas; e duzentos e vinte e dois (222) municípios tem apenas uma unidade.

Das duzentas e sessenta (260) unidades de disposição de resíduos em atividade no Estado do Paraná, cento e cinquenta e duas (152) foram consideradas inadequadas

e noventa e seis (96) adequadas. Além dessas, doze (12) unidades não foram passíveis de classificação quanto à adequabilidade, devido à falta de informações.

Sobre o total de unidades levantadas, para cento e nove (109) foram obtidas coordenadas geográficas. A Figura 2, a seguir, apresenta a localização das áreas de disposição final de resíduos sólidos com coordenadas, de acordo com a situação de adequabilidade de cada uma. Outras cento e cinquenta e uma (151) áreas não puderam ser representadas nesse mapa, pois foi obtida apenas a informação sobre o município no qual a unidade se localiza; e não as coordenadas.



**Figura 2: Localização das áreas de disposição final de resíduos sólidos, de acordo com sua situação de adequabilidade.**

Conforme as informações obtidas, tem-se uma concentração de unidades de disposição final de resíduos sólidos na parte norte do estado. Há grande possibilidade de que sejam unidades de menor porte, que atendem poucos municípios, ou até mesmo atendam a um único município.


O Quadro 1 apresenta a contagem geral de unidades de acordo com a situação de adequabilidade, com base no **Anexo 01 – Áreas de Disposição de Resíduos Sólidos**.

*Quadro 1: Classificação das áreas em operação de disposição final de resíduos sólidos.*


Adequabilidade		Descrição	Contagem
Adequada	A	Aterro sanitário com licença de operação - LO válida	93
	B	Aterro sanitário com licença de operação - LO vencida, entretanto, o empreendimento solicitou pedido de renovação com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva licença, conforme Resolução CEMA nº 65/2008	3
Inadequada	A	Área com algum tipo de inadequação na operação, constatado por meio de visita técnica das equipes do PERS/PR, TCE/PR ou MP/PR	28
	B	Área com licença de operação - LO, mas com alguma menção a aterro controlado	10
	C	Área licenciada como aterro sanitário, com licença de operação - LO vencida e sem pedido de renovação ou com o pedido de renovação realizado sem antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva licença, conforme Resolução CEMA nº 65/2008	69
	D	Área operando com licença prévia - LP, licença de instalação - LI ou renovação da licença de instalação - RLI	12
	E	Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná publicado pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP em 2017 classifica como Aterro Controlado ou Lixão	33
Não é possível classificar	-	Informações disponíveis são divergentes, não foi encontrada licença e o Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná classifica como aterro sanitário	12

Fonte: Consórcio Envex-Engebio, 2018.

A Figura 3 e a Figura 4, a seguir, apresentam, respectivamente, as áreas adequadas e inadequadas de disposição final de resíduos sólidos em atividade por município, identificadas conforme as tipologias de resíduos que recebem.




**Figura 3: Áreas de disposição final de resíduos sólidos adequadas em atividade por município, identificadas conforme as tipologias de resíduos que recebem.**



**Figura 4: Áreas de disposição final de resíduos sólidos inadequadas em atividade por município, identificadas conforme as tipologias de resíduos que recebem.**

Das unidades levantadas, duzentas e sete (207) são públicas e cinquenta e três (53) são privadas. A maior parte das unidades de disposição final de resíduos sólidos

recebe RSU. O Gráfico 1 apresenta a contagem de unidades de disposição final de resíduos que recebem cada tipologia.



**Gráfico 1: Contagem de unidades de disposição final de resíduos que recebem cada tipologia.**

É importante destacar que vinte e cinco (25) unidades recebem duas (02) ou mais tipologias diferentes de resíduos, portanto, as quantidades apresentadas no gráfico não são cumulativas.

Para informações mais detalhadas sobre as unidades de disposição final de resíduos levantadas, consultar capítulo sobre unidades de disposição final no R8 - Relatório Final do Panorama dos Resíduos Sólidos e o **Anexo 01 – Áreas de Disposição de Resíduos Sólidos**.

### 3. ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Para o diagnóstico das áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos foram levantadas informações de diversas fontes tais como: o código de município, o nome do município, a identificação da área degradada (ou com suspeita de degradação) por disposição de resíduos sólidos, o tipo de área, o tipo de resíduo depositado, se a área está sendo utilizada atualmente, o número da LO, a validade da LO, o endereço da área e coordenadas, conforme apresentado no **Anexo 02 - Áreas Degradadas por Disposição Irregular Resíduos Sólidos** e **Anexo 03 - Áreas Suspeitas de Degradação por Disposição Irregular Resíduos Sólidos**. Com base nas informações disponíveis e em critérios adotados foram, também, criadas classificações para as áreas levantadas; e identificadas as áreas prioritárias para atuação, no caso das áreas consideradas como efetivamente degradadas. Essa priorização foi definida com base na situação de cada área identificada como degradada e nas características ambientais da região onde ela está localizada.

As áreas prioritárias devem ser alvo de estudo, seguindo as etapas de Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória, Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Remediação, conforme preconizado pela NBR 15.515 de 09/2013 - Avaliação de passivo ambiental em solo e água subterrânea.

#### 3.1. Metodologia

As áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos são definidas como áreas que se encontram alteradas em suas características físicas, químicas e/ou biológicas naturais em função da disposição irregular de resíduos sólidos. Cabe ressaltar que há diferença entre áreas degradadas e áreas contaminadas, visto que essa última é definida, na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal 12.305/2010, como “local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos”.

O diagnóstico sobre áreas degradadas foi realizado em duas (02) etapas. Primeiramente foi feito o levantamento das áreas degradadas e com suspeita de degradação com base em dados primários e secundários. Em uma segunda etapa foi realizado um estudo comparativo no qual as áreas degradadas foram classificadas de acordo com características ambientais da região onde ela está localizada, de forma a elencar as áreas prioritárias de atuação.

### **3.1.1. Dados primários**

Os dados primários foram obtidos diretamente pela equipe do Consórcio Envex - Engebio por meio de consultas ao IAP, à SEMA/PR e aos representantes municipais por meio de questionários e vistas técnicas a sessenta e seis (66) municípios. As fontes de dados primários levantados para a elaboração desse diagnóstico são descritos a seguir.

Foi enviado aos municípios do Estado, questionário criado especialmente para o PERS/PR dos quais, cento e trinta e sete (137) municípios responderam. Além disso, o Consórcio Envex-Engebio realizou visitas técnicas em sessenta e seis (66) municípios do estado do Paraná durante os meses de junho, julho e agosto de 2017, tendo como roteiro os questionários enviados previamente, os quais foram preenchidos diretamente por representantes dos municípios ou com o apoio dos profissionais do Consórcio. Para cada visita realizada foram elaborados relatórios com informações complementares ao questionário apresentando locais e instalações e particularidades de cada um dos municípios.

Outras cinquenta e nove (59) respostas foram obtidas de municípios não visitados pela equipe técnica do PERS/PR, por contato com a administração municipal por outros meios, como correio eletrônico. Também foi realizado contato telefônico com representantes das administrações municipais, principalmente para resolução de dúvidas pontuais.

### **3.1.2. Dados secundários**

Os dados secundários são dados existentes gerados por órgãos oficiais. Para obtenção de dados secundários foram consultados dados do IAP, do ITCG, da

SEMA/PR, do MP-PR e da SESA/PR. As entidades consultadas e os tipos de informações obtidas estão listados no Quadro 2 e as publicações no Quadro 3, a seguir.

*Quadro 2: Dados obtidos por meio de consultas diretas às entidades.*

Entidade consultada	Tipo de informação obtida	Ano de referência dos dados	Número de municípios na amostra	Percentual de abrangência: número total de municípios / total municípios do estado
IAP	Planilha com dados sobre a disposição final dos RSU praticada e unidades de disposição final em operação nos municípios do estado, agosto de 2017.	2017	399	100%
	Processos e licenças das unidades dos aterros sanitários licenciados pelo IAP no estado, agosto de 2017.			
SESA/PR-VIGISOLO	Banco de dados do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado (SISSOLO)	2006-2017	341	85%
CONRESOL	Relação de municípios que enviam os RSU para disposição final por meio do CONRESOL para unidade da ESTRE - Fazenda Rio Grande, 2016.	2016	20	5%
SEMA/PR*	Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos Urbanos - SEIRSU respondido pelos municípios sobre o manejo dos resíduos sólidos, 2015 - 2017.	2015-2017	180	45%
MP-PR	Relatórios de vistorias realizadas pelo MP em locais de tratamento e disposição de resíduos sólidos no estado do Paraná.	2010 a 2016	75	19%
ITCG	Cadastro dos Depósitos de Resíduos Sólidos Urbanos da RMC	2005	26	6%

\* Referenciado no relatório como "SEIRSU, 2015-2017".

Fonte: Consórcio Envex-Engelb, 2017.

Quadro 3: Publicações oficiais consultadas.

Entidade consultada	Tipo de informação obtida	Ano de referência dos dados	Número de municípios na amostra	Percentual de abrangência: número total de municípios / total municípios do Estado
Relatórios semestrais de resíduos SANEPAR	SANEPAR, 2016	2016	7	2%
Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná – PRGIRSU-PR e no Plano para a Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos – PGIRSU-PR	SEMA, 2013.	2013	399	100%

Fonte: Consórcio Envex-Engebio, 2017.

### 3.1.3. Sistematização dos dados levantados

Durante a sistematização dos dados levantados foram encontradas informações frequentemente inconsistentes e grande divergência entre informações de diferentes fontes. Por esse motivo, para o presente diagnóstico, foram definidos critérios de sistematização dos dados levantados.

Foram incluídos no **Anexo 02 - Áreas Degradadas por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos** as unidades de disposição classificadas como Inadequada A, Inadequada B e Inadequada E, por ser considerado que tais unidades apresentam degradação por disposição de resíduos sólidos. Sobre as unidades classificadas como Inadequada C e Inadequada D não se pode afirmar que são áreas degradadas, portanto, não foram incluídas na listagem do Anexo 02 (Ver metodologia detalhada no capítulo disposição final de RSU no R8 - Relatório Final do Panorama dos Resíduos Sólidos). A esses dados, foram somados aqueles oriundos de outras fontes, como MP-PR, SISOLO, ITCG, SEMA/PR e outras informações do próprio IAP. As fontes consideradas para compor cada informação são apresentadas no próprio anexo.

As áreas degradadas por disposição irregular de resíduos sólidos no estado do Paraná foram identificadas e caracterizadas de acordo com as informações disponíveis. Para suprir a falta de informações, neste estudo foram estabelecidos

critérios metodológicos de tratamento de dados, os quais foram decisivos para que se pudesse chegar a um resultado significativo:

- Quando se constatou a existência de unidade de disposição em um município, indicado por duas (02) ou mais fontes diferentes, mas sem informações específicas sobre sua localização e/ou identificação que permita afirmar se é ou não o mesmo local, assumiu-se que se trata do mesmo local;
- Em alguns casos, lixões, aterros controlados e outras instalações, em atividade ou não, se localizam no mesmo terreno. Para os casos em que foi possível realizar essa relação, foi considerado que se trata de uma única área degradada;
- As coordenadas das áreas foram levantadas a partir das diversas fontes consultadas, e foram obtidas em diversos formatos. Todas foram convertidas para o sistema de “graus decimais” considerando como referência o *datum* horizontal SIRGAS 2000.
- Áreas com nomes idênticos (por exemplo: “depósito municipal de lixo”) distantes mais de 100 metros uma da outra foram consideradas áreas diferentes.

Cabe ressaltar que o Consórcio Envex-Engenio teve acesso ao banco de dados SISOLO, Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado, mantido pelo VIGISOLO (Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado), programa do Ministério da Saúde, de responsabilidade da SESA/PR no Estado do Paraná. Tal banco de dados foi responsável pela maior parte das informações obtidas sobre áreas suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos no presente diagnóstico. No entanto, 18% das coordenadas indicadas por essa fonte, o que representa duzentas e setenta e duas (272) unidades, não corresponderam ao município onde a área degradada deveria se localizar. Ou seja, há uma significativa inconsistência em relação a esses dados, muito provavelmente devido ao fato de que os próprios municípios realizam a declaração de áreas degradadas no seu território ao VIGISOLO e podem ter cometido erros de preenchimento no sistema SISOLO. Coordenadas identificadas como equivocadas foram desconsideradas.

Também é importante destacar que no diagnóstico são apresentados como “Sem Informação” aqueles itens para os quais não foram encontradas quaisquer informações conclusivas nas fontes consultadas.

Considerando esses critérios, foram identificadas trezentas e quarenta e duas (342) áreas degradadas. Dessas, para cento e setenta e três (173) áreas obteve-se também as coordenadas geográficas, apresentadas no **Anexo 02 - Áreas Degradadas por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos**.

Também foram identificadas 1146 áreas suspeitas de degradação por disposição inadequada de resíduos. Dessas, para novecentas e seis (906) áreas obteve-se também as coordenadas geográficas, apresentadas no **Anexo 03 - Áreas Suspeitas de Degradação por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos**.

### 3.2. Critérios de classificação das áreas degradadas

A fim de elaborar estudo com o objetivo de servir como base de planejamento para políticas públicas e programas do Paraná, além de preencher lacunas nas informações sobre a gestão de resíduos sólidos, foram selecionados critérios que permitissem qualificar cada área identificada de acordo com seu possível grau de degradação. Os critérios adotados nesse estudo são apresentados a seguir:


- Tipo de área:
  - Cada área foi classificada de acordo com as descrições e avaliação da situação ou, quando disponível, por fotografias obtidas das fontes consultadas (ex.: área industrial, área de disposição final de RSU, bota-fora, etc.);
  - Áreas cujas informações são insuficientes para sustentar uma inferência foram assinaladas como “Sem informação”.
- Tipo de resíduo depositado:
  - Para cada área foram considerados os tipos de resíduos cuja presença foi indicada por descrições ou na avaliação das fotografias das fontes consultadas;

- Para aterros sanitários, aterros controlados e lixões assumiu-se a degradação apenas por RSU; salvo quando informado a presença de outra tipologia de resíduos;
- Áreas cujas informações são insuficientes para sustentar uma inferência foram assinaladas como “Resíduo sem origem especificada”.
- Quanto à classificação de degradação:
  - Foram consideradas como áreas com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos as áreas caracterizadas de tal forma pelo SISOLO e que são apresentadas apenas por essa fonte;
  - Foram consideradas como áreas degradadas por disposição irregular de resíduos:
    - Áreas caracterizadas como áreas de disposição final de resíduos inadequadas e em atividade (Ver Anexo 01);
    - Áreas caracterizadas como “área degradada” (ou equivalente) pelas fontes consultadas;
    - Áreas para as quais as fontes consultadas indicam irregularidades ou indícios de degradação (ex. áreas de “bota-fora”);
  - Foram consideradas como “Sem informação” as áreas cujas informações são insuficientes para sustentar uma inferência.

Salienta-se que sempre que possível, as áreas de disposição final de resíduos sólidos consideradas degradadas foram identificadas como “Lixões”, “Aterros Controlados” e “Aterros Sanitários”. No entanto, essa informação se apresenta de forma inconsistente em alguns casos. Tal inconsistência dificultou o trabalho de classificação do tipo de área e, em caso de dúvida entre dois tipos de áreas (Lixão e Aterro Controlado, por exemplo), sempre que possível, foi realizado um cruzamento entre as fontes consultadas para que se pudesse chegar a um resultado mais confiável.

O SISOLO registra áreas de disposição final de resíduos identificadas, ao mesmo tempo, como “Aterro Controlado – Lixão”. Dessa forma fica nítido que, em casos específicos, não é possível tomar descrição da área como indicativo de sua situação de adequabilidade. Considerando-se tais inconsistências e que praticamente todas as áreas apresentadas pelo SISOLO são classificadas como áreas suspeitas de contaminação por disposição irregular de resíduos sólidos, optou-se por apresentá-las separadamente, no Anexo 03.


Na Figura 5 é apresentada a localização das cento e setenta e três (173) áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos cujas coordenadas foram localizadas, com diferenciação entre aquelas consideradas em atividade e aquelas consideradas inativas.



**Figura 5: Mapa de localização das áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos.**

Na Figura 6 é apresentado o total das áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos por município. Essas representam todas as áreas levantadas e apresentadas no **Anexo 02 - Áreas Degradadas por Disposição Irregular de**

**Resíduos Sólidos**, com ou sem coordenadas, totalizando trezentas e quarenta e duas (342) áreas.




**Figura 6: Mapa de Áreas degradadas por disposição de resíduos sólidos por município.**

Os municípios com o maior número de áreas degradadas declaradas são Adrianópolis e Jacarezinho, seguido de Curitiba, Sapopema e Telêmaco Borba, conforme pode ser observado no **Anexo 02 - Áreas Degradadas por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos**. No entanto, é preciso deixar bastante nítido que essa contagem não significa necessariamente que tais municípios são os que

definitivamente contam com mais áreas degradadas, visto que podem existir outros municípios com mais áreas degradadas, porém ou não têm controle ou não declararam essas áreas ao SISOLO; ou, ainda, não declaram a qualquer outra fonte consultada para a elaboração do presente diagnóstico.


Na Figura 7 é apresentada a localização das novecentas e seis (906) áreas suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos cujas coordenadas foram localizadas.



**Figura 7: Mapa de localização das áreas suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos.**

Na Figura 8 é apresentado o total das áreas suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos por município. Essas representam todas as áreas levantadas e apresentadas no **Anexo 03 - Áreas Suspeitas de Degradação por**

**Disposição Irregular de Resíduos Sólidos, com ou sem coordenadas, totalizando 1146 áreas.**



**Figura 8: Mapa de Áreas suspeitas de degradação por disposição de resíduos sólidos por município.**


Novamente destaca-se que podem existir municípios com mais áreas degradadas que não têm controle ou não declararam essas áreas ao SISSOLO; ou a qualquer outra fonte consultada para a elaboração do presente diagnóstico.

### 3.3. Áreas prioritárias para atuação

A classificação das áreas prioritárias teve como base o estudo de “Áreas com Potencial para Implantação de Unidades de Disposição Final de Resíduos Sólidos” (apresentado no Relatório 05 – Relatório contendo a caracterização socioeconômica e ambiental do estado e mapas). Recapitulando: para avaliação das áreas prioritárias de atuação (investigação e/ou remediação) dos órgãos públicos, considerou-se o Mapa de Vulnerabilidade Geoambiental do estado do Paraná e as chamadas “Áreas Especiais” (incluindo as APAs), conforme descritos a seguir:

- **Mapa da Vulnerabilidade Geoambiental do Estado do Paraná:** um estudo realizado por Leonardo Santos *et al* (2007), no qual as classes de vulnerabilidade do solo estão condicionadas aos processos geoambientais de erosão, aos movimentos de massa, à queda de blocos, à subsidência, a recalques e colapsos de solo, a inundações periódicas e à contaminação de águas subterrâneas. Essas informações são adequadas para indicar a potencialidade natural do solo para a implantação de unidades de disposição final de resíduos sólidos e, portanto, foram adotadas para o presente estudo de áreas degradadas.
- **Áreas Especiais:** o conjunto de parâmetros chamado de áreas especiais consiste no mapeamento de áreas com uso restrito ou que demandem um distanciamento mínimo para a implantação de unidades de disposição final de resíduos sólidos. As áreas de uso restrito são as unidades de conservação, os assentamentos do INCRA, as terras indígenas e as florestas públicas. Já as áreas que demandam um distanciamento mínimo para os propósitos desse estudo são as de existência de sítios arqueológicos (adotado raio de 1 km), as comunidades tradicionais (adotado raio de 2 km), os aeródromos (conforme Lei Federal nº 12.725 de 2012, foi adotado raio de 13 a 20 km, visto que as áreas em atividade fornecem risco à aviação devido ao potencial de atração de aves), as áreas urbanas (adotado raio de 2 km) e os cursos d’água (adotado raio de 200 m). Para o estudo das áreas degradadas, foi decidida pela utilização de todos os parâmetros que compõem as “Áreas Especiais”.

A partir do cruzamento espacial entre a localização das áreas degradadas (daquelas cujas coordenadas foram encontradas), das informações de Vulnerabilidade Geoambiental e das Áreas Especiais foi elaborada uma classificação de prioridade de atuação que deve servir como ferramenta de planejamento para o estado do Paraná. Para o cruzamento e avaliação das referidas informações foram criados, com o uso de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), *shapefiles* e mapas temáticos, cujo resultado é apresentado na Figura 9, a seguir.



**Figura 9: Mapa de Índice de Relevância das Áreas Degradadas**

As áreas degradadas foram classificadas com prioridade A, B e C, que correspondem a um índice relativo de urgência entre cada área, sendo A o mais urgente, e C o menos urgente.

Quadro 4: Prioridade de atuação por tipo de área degradada

Tipo de área	Prioridade
Áreas identificadas como Aterro Sanitário, Aterro Controlado ou Lixão, independentemente do local onde se encontram	A
Outras áreas (bota-fora, indústria, transbordo, etc.) localizadas em áreas especiais ou de vulnerabilidade alta	B
Áreas identificadas como áreas degradadas por disposição irregular de resíduos sólidos sem coordenadas ou áreas sem informações de classificação	B (por princípio da precaução)
Outras áreas (bota-fora, indústria, transbordo, etc.) localizadas em áreas de vulnerabilidade média ou baixa	C

Fonte: Consórcio Envex-Engebio, 2017.

\* Existem unidades licenciadas como Aterro Sanitário que estão operando de forma inadequada.

\*\* Tendo em vista o princípio da precaução, foi considerado como de prioridade intermediária (B) as áreas para as quais obtivemos pouca ou nenhuma informação.

A partir do cruzamento dessas informações foi possível identificar as áreas onde a atuação é mais urgente. A prioridade atribuída a cada área, conforme os critérios adotados, pode ser conferida no **Anexo 02 - Áreas Degradadas por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos**. O Quadro 5, a seguir, apresenta a contagem de áreas classificadas em cada um dos índices de prioridade.

Quadro 5: Número de áreas classificadas em cada índice de prioridade

Prioridade	Número de áreas	Número de áreas (%)
A	230	67%
B	106	31%
C	6	2%
Total	342	100%

Fonte: Consórcio Envex-Engebio, 2017.

Dois terços são categorizadas como unidades de disposição final de RSU (Aterro Sanitário, Aterro Controlado ou Lixão) e têm, portanto, maior prioridade relativa para atuação, conforme os critérios adotados nesse estudo. Cerca de um quinto das áreas constantes no Anexo 02 foram consideradas como em atividade.

Devido à extensão do banco de dados, o mapa é meramente ilustrativo, considerando sua escala e que não é possível avaliar com detalhes a localização das

áreas degradadas. Ainda assim, a Figura 9 indica que, apesar dessas áreas estarem por todo o Estado do Paraná, ocorre uma concentração maior no interior ou no entorno de áreas urbanas.

Cabe ressaltar que as regiões 01 e 13, por exemplo, apresentam grandes extensões de território com pouquíssimas áreas degradadas. No entanto, tendo em vista a dificuldade de levantamento de informações sistematizadas e confiáveis, não é possível afirmar com precisão se esses locais realmente não têm áreas contaminadas ou se simplesmente não existem informações sobre as mesmas.

### 3.4. Considerações Finais

Conforme destacado anteriormente, o fato de as áreas degradadas serem áreas geralmente irregulares torna as informações oficiais bastante escassas e inconsistentes. Muitas vezes houve inconsistência entre as informações do IAP e dados primários e secundários, inclusive de fontes bastante relevantes, como MP-PR e o SISOLO.

Assim, diante do exposto, destacando as inconsistências e dificuldades de informações, é possível concluir que o Paraná possui duzentas e sessenta (260) unidades de disposição final de resíduos em operação em seu território, das quais cento e cinquenta e duas (152) (58,4%) foram classificadas como área de disposição inadequada. No Estado existem duzentas (200) unidades (76,9% do total de unidades em operação) com Licenças de Operação - LO ou autorizações equivalentes, das quais apenas noventa e seis (96) estão operando de forma adequada, o que representa 48% sobre o total das unidades de disposição licenciadas em operação. Das unidades de disposição licenciadas em operação, noventa e cinco (95) foram classificadas como inadequadas pela equipe consultora do PERS/PR. Outras nove (09) unidades licenciadas e em operação não foram passíveis de classificação em relação à adequabilidade.

Destaca-se ainda que, em relação ao total de duzentas e sessenta (260) unidades: oito (08) unidades possuem LO para operar como aterro controlado e foram consideradas inadequadas; noventa e quatro (94) unidades possuem LO vencidas, o que representa 36,1% das áreas de disposição licenciadas em operação no Estado.

Considerando a quantidade de áreas licenciadas que apresentam problemas de operação e o número de unidades operando sem licenciamento, constata-se que os processos de licenciamento e fiscalização realizados no Estado do Paraná são severamente deficientes.

Dessa forma, os bancos de dados gerados para este estudo devem ser o primeiro passo para a constituição de um sistema integrado de cadastro e monitoramento desse tipo de passivo ambiental. Esses bancos de dados são uma importante ferramenta que permitirá ao Estado do Paraná contemplar ao CONAMA 420/200, por exemplo, que define, em seu Art. 38, que “os órgãos ambientais competentes, observando o sigilo necessário, previsto em lei, deverão dar publicidade principalmente em seus portais institucionais na rede mundial de computadores, às informações sobre áreas contaminadas identificadas e suas principais características” e ainda que “as informações [sobre áreas contaminadas] deverão ser tornadas disponíveis pelos órgãos estaduais de meio ambiente ao IBAMA”.

Com relação à priorização das áreas, a mesma foi realizada com base na fragilidade geoambiental da região onde essas áreas se encontram e não na extensão e gravidade da degradação; essas informações não estão disponíveis (não foram realizados estudos). A falta dessas informações torna evidente a necessidade de um melhor cadastramento e controle das áreas degradadas ou suspeitas de degradação por disposição irregular de resíduos sólidos.

Por fim, vale ressaltar que a priorização de atuação nas áreas dá indicativos sobre a urgência de cada caso, mas não substitui uma investigação detalhada, em caso de suspeita de contaminação, conforme preconizado pela NBR 15.515 de 09/2013 - Avaliação de passivo ambiental em solo e água subterrânea.

## 4. REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 15.515: avaliação de passivo ambiental em solo e água subterrânea**. Rio de Janeiro, de 2013.

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. **Relatório semestral de resíduos - 2016**. Disponível em: <<http://site.sanepar.com.br/page/relatorio-semestral-de-residuos>>. Acesso em: jul. 2017.

Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos – CONRESOL. **Relação de municípios que enviam os RSU para disposição final por meio do CONRESOL para unidade da ESTRE - Fazenda Rio Grande, 2016**. Set. 2017.

Instituto Ambiental do Paraná – IAP. **Planilha com dados sobre a disposição final dos RSU praticada e unidades de disposição final em operação nos municípios do estado**. Ago. 2017.

ITCG – Instituto de Terras Cartografia e Geologia do Paraná. **Cadastro dos Depósitos de Resíduos de Sólidos Urbanos da RMC**. Curitiba – 2005. 68 p.

Ministério do Meio Ambiente - MMA. **Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS**. Brasília, 2012.

Ministério Público do Estado do Paraná – MP PR. **Questionário respondido pelos municípios sobre o manejo dos resíduos sólidos**. 2015.

Ministério Público do Estado do Paraná – MP PR. **Relatório de Vistoria**. 2012.

PARANÁ. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA. **Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná – PRGIRSU-PR e Plano para a Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos – PGIRSU-PR**. Paraná, Curitiba, 2013.

PARANÁ. Secretaria da Saúde - SESA. **Planilha de dados exportados do SISOLO**. Paraná, Curitiba, 2018.

PARANÁ. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA. **Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos Urbanos - SEIRSU**. 2015 - 2017.

SANTOS, Leonardo et al. **Mapeamento da vulnerabilidade geoambiental do estado do Paraná**. Revista Brasileira de Geociências, volume 37 (4), 2007.

## ANEXO I

### ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código Município (IBGE)	Município	Nome/Razão Social	Atividade	Código de Tratamento / Destino Final	Atividade Específica	Resíduos recebidos	Modalidade	Nº Licença	Data Validade	Situação Licença	Unidade de disposição final em	Quantidade	CPF/CNPJ	Adequabilidade	Observações	Long	Lat
4100103	Abatiá	Município de Abatiá	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	84293936	24/11/2010	Vencida	Sim	Sem informação	75.743.567/0001-97	Inadequada - E		-50,121453	-23,056097
4100509	Altônia	Município de Altônia	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário para Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos Classe II	RSU	RLO	9285	01/02/2018	Vencida	Sim	40,00 m³/dia	81.478.059/0001-91	Inadequada - C		-53,84703	-23,86662
4100707	Alto Piquiri	Município de Alto Piquiri	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	8104	11/04/2019	Em vigor	Sim		76.247.352/0001-08	Adequada - A			
4100806	Alvorada do Sul	Município de Alvorada do Sul	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	RLO	5599	07/01/2016	Vencida	Sim	4,5 t/dia	75.132.860/0001-88	Inadequada - C			
4100905	Amaporá	Município de Amaporá	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	34380	11/07/2018	Em vigor	Sim		75.475.038/0001-10	Adequada - A		-52,702374	-22,9594
4101051	Anahy	Município de Anahy	Aterro controlado Municipal	B30 A	-	RSU	-	-	-	-	Sim		-	Inadequada - A			
4101101	Andirá	Município de Andirá	Aterro controlado Municipal	B30 A	-	RSU	-	2455	-	-	Sim		76.235.761/0001-94	Inadequada - E			
4101408	Apucarana	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	Aterro Sanitário Privado	B 30 C	aterro Sanitário	RSU	RLO	129349	22/08/2019	Em vigor	Sim	80 t/dia	76.484.013/0001-45	Adequada - A		-51,458792	-23,589349
4101408	Apucarana	NOVA VISÃO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	Aterro Industrial de Terceiros	B04	aterro classe II resíduos da construção civil - apucarana/pr	RCC	RLO	27117	22/02/2018	Em vigor	Sim		15.730.359/0001-81	Adequada - A		-51,283075	-23,23782
4101408	Apucarana	Central de Valorização de Resíduos Apucarana (Terra Norte)	Aterro Sanitário Privado	B 30 C	tratamento e disposição final de resíduos sólidos classes I e II - a e b	RSU	RLO	22389	26/12/2019	Em vigor	Sim		05.465.327/0001-52	Adequada - A			
4101507	Arapongas	Município de Arapongas	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário	RSU	LO	34634	21/10/2018	Em vigor	Sim	1,980 t/mês	76.958.966/0001-06	Adequada - A			
4101606	Arapoti	Município de Arapoti	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário do município de Arapoti	RSU	RLO	23110	21/10/2020	Em vigor	Sim	11,11 m³/dia	75.658.377/0001-31	Adequada - A			
4101853	Arapuá	Município de Arapuá	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	85212584	04/12/2017	Vencida	Sim	1,00 t/mês	01.612.388/0001-44	Inadequada - C			
4101853	Arairanhão do Ivaí	Município de Arairanhão do Ivaí	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	25563	30/08/2019	Em vigor	Sim	180,00 m²	01.612.453/0001-31	Adequada - A			
4101903	Assaí	Sanetran Saneamento Ambiental S/A	Aterro Sanitário Privado	B 30 C	Aterro de resíduos classe II, aterro sanitário, aterro de resíduos classe I	RSU/RSA/RSU	RLO	126530	27/06/2019	Em vigor	Sim	30 t/dia	95.391.876/0001-12	Adequada - C		-50,925482	-24,210345
4102003	Assis Chateaubriand	Município de Assis Chateaubriand	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	5673	14/09/2006	Vencida	Sim		76.208.479/0001-18	Inadequada - B		-53,413399	-23,360788
4102109	Astorga	Município de Astorga	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	18180	24/03/2011	Vencida	Sim	600,00 m³	75.743.377/0001-30	Inadequada - B			
4102208	Atalaia	Município de Atalaia	Aterro controlado Municipal	B30 A	-	RSU	-	-	-	-	Sim		75.731.019/0001-42	Inadequada - E			
4102207	Balsa Nova	Município de Balsa Nova	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	83700768	23/03/2018	Vencida	Sim	3,3 t/dia	76.105.527/0001-48	Não é possível classificar			
4102406	Bandeirantes	Prefeitura Municipal de Bandeirantes	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	130267	08/09/2019	Em vigor	Sim		76.235.753/0001-48	Adequada - A		-50,20542	-23,123989
4102703	Barra do Jacaré	Município de Barra do Jacaré	Aterro Municipal	B02	Aterro Sanitário	RCC	LAS	3146	08/04/2012	Em vigor	Sim		76.407.568/0001-83	Adequada - A			
4102703	Barra do Jacaré	Município de Barra do Jacaré	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	32185	27/10/2016	Vencida	Sim		76.407.568/0001-83	Inadequada - C			
4102802	Bela Vista do Paraíso	Município de Bela Vista do Paraíso	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	35160	07/08/2019	Em vigor	Sim	17,34 m³/dia	76.245.067/0001-58	Adequada - A			
4102901	Bituruna	Município de Bituruna	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário controlado municipal	RSU	RLO	8860	12/12/2018	Em vigor	Sim		76.648.859/0001-03	Inadequada - B		-51,054056	-23,455663
4103008	Boa Esperança	Município de Boa Esperança	Aterro Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos	RSU	RLO	30182	30/08/2018	Em vigor	Sim		76.217.017/0001-67	Inadequada - B		-51,42263	-22,849078
4103040	Boa Ventura de São Roque	Município de Boa Ventura de São Roque	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	34186	02/05/2018	Em vigor	Sim		81.612.906/0001-20	Adequada - A		-52,651973	-23,417253
4103206	Bom Sucesso	Município de Bom Sucesso	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário para Resíduos Domiciliares	RSU	LO	5139	06/08/2011	Vencida	Sim	90 m³/mês	75.771.261/0001-04	Inadequada - E		-51,424809	-23,439829
4103354	Braganey	Lixão Municipal	-	B05	-	RSU	-	-	-	-	Sim		-	Inadequada - A		-26,103081	
4103370	Brasilândia do Sul	Município de Brasilândia do Sul	Aterro Sanitário	B05	Aterro Sanitário	RSU	LO	34951	24/04/2019	Em vigor	Sim		95.640.520/0001-75	Inadequada - A		-53,521206	-25,830646
4103479	Cafetal do Sul	Município de Cafetal do Sul	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário de Rejeitos Domésticos	RSU	RLO	21308	02/02/2018	Vencida	Sim		95.640.652/0001-05	Inadequada - C		-53,246752	-23,737285
4103602	Cambará	Município de Cambará	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	31146	08/05/2018	Em vigor	Sim	29.886,20 kg/dia	75.442.756/0001-90	Adequada - A		-50,062497	-25,437588
4103602	Cambará	MUNICIPIO DE CAMBARÁ	Aterro Municipal	B02	DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E GALHOS DE PODA URBANA	RCC	LAS	3183	23/04/2021	Em vigor	Sim		75.442.756/0001-90	Adequada - A			
4103701	Cambé	Município de Cambé	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	28696	07/05/2016	Vencida	Sim	40,0 m³/dia	75.732.057/0001-84	Não é possível classificar		-51,125162	-23,396583
4103800	Cambira	Município de Cambira	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário e Central de Triagem	RSU	RLO	10718	26/12/2019	Em vigor	Sim	10,5 t/dia	75.771.287/0001-52	Adequada - A		-51,556509	-22,822027
4104055	Campo Bonito	Município de Campo Bonito	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário de resíduos sólidos	RSU	LO	19300	05/08/2013	Vencida	Sim		86.869.621/0001-45	Inadequada - C			
4104303	Campo Mourão	Prefeitura Municipal	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLI	130604	04/09/2019	Em vigor	Sim		75.904.524/0001-06	Inadequada - C		-52,37903	-24,086293
4104402	Cândido de Abreu	Município de Cândido de Abreu	Aterro Sanitário Municipal	B02	-	RSU	-	-	-	-	Sim		76.175.926/0001-80	Adequada - C			
4104451	Cantagalo	Município de Cantagalo	Aterro Sanitário Municipal	Sem informação	Aterro Sanitário	RSU	LO	34998	18/05/2019	Em vigor	Sim		76.279.981/0001-45	Inadequada - C		-51,910905	-24,413884
4104709	Carlópolis	Município de Carlópolis	Lixão Municipal	B05	-	RSU	-	5715	20/09/2006	Vencida	Sim		76.965.789/0001-87	Inadequada - A			
4104808	Cascavel	Paraná Ambiental Gestão Global de Resíduos LTDA	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento e destinação final in loco, aterro de resíduos classe II, aterro sanitário, aterro de resíduos classe I	RSU/RSS/RSU/RSA	RLO	137769	28/02/2022	Em vigor	Sim		07.911.409/0001-09	Adequada - A		-53,290673	-24,981299
4104808	Cascavel	Município de Cascavel	Aterro Sanitário Municipal	B02	AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	RSU	LO	26058	03/06/2016	Vencida	Sim		76.208.867/0001-07	Inadequada - C			
4104907	Castro	Município de Castro	Aterro Sanitário Municipal	B02	Tratamento e disposição final de resíduos sólidos	RSU	LO	55165256	22/03/2014	Vencida	Sim		77.001.311/0001-08	Inadequada - C			
4105102	Centenário do Sul	Município de Centenário do Sul	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	3246	10/04/2013	Vencida	Sim	240 t/mês	75.845.503/0001-67	Inadequada - C		-51,552525	-26,161748
4105201	Cerro Azul	Município de Cerro Azul	Lixão Municipal	B05	-	RSU	-	-	-	-	Sim		76.105.626/0001-24	Inadequada - E			
4105300	Céu Azul	Município de Céu Azul	Disposição de resíduos sólidos	Sem informação	-	RSU	-	-	-	-	Sim		-	Não é possível classificar			
4105409	Chopininho	Município de Chopininho	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário - destinação de resíduos sólidos	RSU	RLO	18969	31/07/2020	Em vigor	Sim	36.000,00 kg 12.000,00 kg	76.995.414/0001-60	Inadequada - A			
4105508	Chianorte	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	Aterro Sanitário Privado	Sem informação	Aterro sanitário para resíduos sólidos urbanos - classe II	RSU	RLO	136575-R1	14/01/2020	Em vigor	Sim		76.484.013/0001-45	Adequada - A		-52,63717	-23,617577
4105607	Cidade Gaúcha	Município de Cidade Gaúcha	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos	RSU	LO	23226	15/04/2012	Vencida	Sim	82 t/dia	75.377.200/0001-67	Inadequada - C		-50,419585	-23,857762
4105904	Colorado	Município de Colorado	Lixão Municipal	B05	-	RSU	-	-	-	-	Sim		76.970.326/0001-03	Inadequada - E			
4106001	Congonhinhas	Município de Congonhinhas	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	5535	23/11/2008	Vencida	Sim		75.825.828/0001-88	Inadequada - C		-50,494579	-24,038731
4106407	Coronel Pracyo	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro Sanitário	RSU	RLO	132872	31/10/2019	Em vigor	Sim	40 t/dia	76.484.013/0001-45	Adequada - A		-50,599605	-23,317821
4106506	Coronel Vivida	Município de Coronel Vivida	Aterro Sanitário Municipal	Sem informação	Aterro sanitário - destinação de resíduos sólidos	RSU	LOR	34907	29/03/2021	Em vigor	Sim		02.375.640/0001-78	Inadequada - A			
4106605	Cruzeiro do Oeste	Município de Cruzeiro do Oeste	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	27110	13/07/2019	Em vigor	Sim	15,00 m³/dia	76.381.854/0001-27	Adequada - A		-52,966245	-24,314439
4106852	Cruzmaltina	Município de Cruzmaltina	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	-	-	-	-	Sim		01.615.393/0001-00	Inadequada - E			
4106902	Curitiba	-	-	-	-	RSS	LO	15.655	30/09/2018	Em vigor	Sim	12,00 t/dia	-	Adequada - A			
4106902	Curitiba	-	-	-	-	RSU/RSA	LO	17.111	30/06/2019	Em vigor	Sim		-	Adequada - A			
4106902	Curitiba	-	-	-	-	RSU/RSA	LO	17.183	16/05/2018	Em vigor	Sim	12,00 t/dia	-	Adequada - A			
4107009	Curiúva	CIAS-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	Aterro Sanitário Consórcio Público	B30D	Aterro Sanitário	RSU	RLO	20688	05/05/2019	Em vigor	Sim		05.493.726/0001-27	Adequada - A		-50,335024	-23,300457
4107108	Diamante do Norte	Município de Diamante do Norte	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	LO	22692	15/01/2012	Vencida	Sim		76.972.082/0001-06	Inadequada - C			
4107124	Diamante do Sul	Município de Diamante do Sul	Aterro controlado Municipal	B30A	-	RSU	-	-	-	-	Sim		-	Inadequada - E			
4107207	Dois Vizinhos	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.	Aterro Sanitário Privado	B30 C / B04	Aterro de resíduos classe II, Aterro Sanitário	RSU/RSA/RSU/RCC/RSA	RLO	125171-R1 / 27432	25/05/2021 / 10/08/2020	Em vigor	Sim	65 t/dia / 600,00 t/dia	03.040.285/0001-82	Adequada - A			
4107256	Douradina	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	27275	24/08/2018	Em vigor	Sim		78.200.110/0001-94	Adequada - A				
4107306	Doutor Camargo	Município de Doutor Camargo	Aterro Sanitário Municipal	B02	Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares	RSU	LO	17083	15/10/2012	Vencida	Sim	3					

4111803	Jacarezinho	Município de Jacarezinho	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Controlado	RSU	LO	9594	09/01/2008	Vencida	Sim		76.966.860/0001-46	Inadequada - A			-49.681062	-23.745713
4111802	Jaguapitã	Município de Jaguapitã	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário para lixo doméstico	RSU	LO	13545	24/05/2010	Vencida	Sim		75.457.341/0001-90	Inadequada - A			-51.509241	-23.063031
4112009	Jaguariaíva	Município de Jaguariaíva	Aterro Sanitário Municipal	B02	Vala séptica e lagoa de contenção	RSU	AAP	32719	30/01/2015	Vencida	Sim		76.910.900/0001-38	Inadequada - C				
4112108	Jandaia do Sul	Município de Jandaia do Sul	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	7773	02/07/2017	Vencida	Sim	400 t/mês	75.771.204/0001-25	Inadequada - A			-51.582554	-23.625606
4112306	Japira	CIAS-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO	Aterro Sanitário Consórcio Público	B30 D	Aterro Sanitário	RSU	LO	34351	27/06/2018	Em vigor	Sim		06.062.610/0001-04	Adequada - A			-49.916801	-23.13357
4112405	Japurá	Município de Japurá	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU/RSI/RSU	RLO	132613-R1	13/10/2019	Em vigor	Sim	6,62 m²	75.788.349/0001-39	Adequada - A			-52.551423	-23.399202
4112504	Jardim Alegre	Município de Jardim Alegre	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	24427	06/09/2018	Em vigor	Sim	120,00 t	75.741.363/0001-87	Adequada - A				
4112603	Jardim Olinda	Município de Jardim Olinda	Lixão Municipal	B05	-	RSU	-	-	-	-	-	-	76.970.383/0001-92	Inadequada - E				
4112702	Jataizinho	Município de Jataizinho	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	5995	05/11/2006	Vencida	Sim		76.245.042/0001-54	Inadequada - C			-50.777202	-23.550936
4112751	Jesuítas	Município de Jesuítas	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	8681	13/03/2011	Vencida	Sim		77.398.154/0001-08	Inadequada - C				
4112801	Joaquim Távora	Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário	Aterro Sanitário Consórcio Público	B30D	Aterro Sanitário	RSU	RLO	125120	26/05/2019	Em vigor	Sim		08.890.062/0001-28	Adequada - A				
4112959	Juranda	Município de Juranda	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário para disposição final de resíduos sólidos urbanos	RSU	RLO	131072-R1	22/09/2019	Em vigor	Sim	3,5 t/dia	78.196.755/0001-09	Inadequada - B			-52.84344	-24.448433
4113007	Jussara	Município de Jussara	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Municipal de resíduos sólidos urbanos	RSU	-	16336	15/09/2016	Vencida	Sim		75.789.552/0001-20	Inadequada - C				
4113205	Lapa	MUNICÍPIO DA LAPA	Aterro Sanitário Municipal	B02	Depósito de resíduos da construção civil e vegetais	RCC	LAS	2691	07/10/2020	Em vigor	Sim		76.020.452/0001-05	Adequada - A			-49.767414	-25.769492
4113205	Lapa	Município de Lapa	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	11364	02/09/2018	Em vigor	Sim	45m²/dia	76.020.452/0001-05	Adequada - A			-49.654739	-24.221635
4113254	Laranjal	Município de Laranjal	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	12942	29/08/2018	Em vigor	Sim	1,00 t/mês	95.684.536/0001-80	Inadequada - A			-52.226165	-23.627951
4113304	Laranjeiras do Sul	Limpeza e Conservação PEMA LTDA	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro sanitário, Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento e destinação final in loco, Aterro de resíduos classe I	RSU	LO	133527	10/07/2019	Em vigor	Sim		03.040.285/0004-25	Adequada - A			-52.414764	-25.464487
4113403	Leópolis	Município de Leópolis	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário (tratamento e disp. final resíduos)	RSU	LO	7507	25/05/2007	Vencida	Sim		75.388.850/0001-08	Inadequada - C			-50.687506	-24.312591
4113429	Lidianópolis	Município de Lidianópolis	Aterro Controlado Municipal	B30 A	-	RSU	-	-	-	-	-	-	95.680.831/0001-68	Inadequada - E				
4113502	Loanda	Município de Loanda	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	-	24424	05/10/2014	Vencida	Sim		76.972.074/0001-51	Inadequada - C				
4113601	Lobato	Município de Lobato	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Municipal	RSU	RLO	960	25/07/2018	Em vigor	Sim	4 ton/dia	76.970.367/0001-08	Adequada - A			-51.948275	-22.992674
4113700	Londrina	KURICA AMBIENTAL S/A.	Aterro Sanitário Privado	B30 C	aterro sanitário de resíduos classe Ila e Iib segunda nbr 10004	RSU/RSS/RST	RLO	28072	10/05/2019	Em vigor	Sim	70 ton/dia	07.706.588/0002-23	Adequada - A			-51.049476	-23.249268
4113700	Londrina	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA	Aterro Sanitário Municipal	B02	Central de tratamento de resíduos	RSU	RLI	13975	19/03/2018	Vencida	Sim	400 t/dia	86.731.320/0001-37	Inadequada - D				
4113759	Lunardelli	Município de Lunardelli	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	33133	27/04/2017	Vencida	Sim		78.600.491/0001-07	Inadequada - C				
4113809	Lupionópolis	Município de Lupionópolis	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	LO	25931	16/07/2016	Vencida	Sim	155,40 t/mês	75.945.511/0001-03	Inadequada - C				
4114005	Mamboré	Município de Mamboré	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Controlado	RSU	RLO	244	04/10/2014	Vencida	Sim		75.368.928/0001-22	Inadequada - B				
4114203	Mandaguari	MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Urbanos	RSU	LO	33822	17/11/2018	Em vigor	Sim	12,83 ton/dia	76.285.345/0001-09	Não é possível classificar			-51.696245	-24.545923
4114500	Manoel Ribas	Município de Manoel Ribas	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	LO	34704	16/11/2018	Em vigor	Sim	510 m²/dia	75.740.811/0001-28	Inadequada - A			-51.585292	-23.225983
4114609	Marechal Cândido Rondon	Município de Marechal Cândido Rondon	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	LO	25190	12/12/2013	Vencida	Sim		77.001.311/0001-08	Inadequada - C			-51.775278	-23.716667
4114708	Maria Helena	Município de Maria Helena	Aterro Sanitário Municipal	B02	Tratamento e disposição final de resíduos sólidos	RSU	RLO	31219	06/10/2018	Em vigor	Sim		76.247.386/0001-00	Adequada - A				
4114807	Mariápolis	Município de Mariápolis	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	267	25/11/2012	Vencida	Sim		76.282.680/0001-45	Inadequada - C			-51.834077	-24.975657
4114906	Mariápolis do Sul	Município de Mariápolis do Sul	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	LO	862143	25/10/2012	Vencida	Sim		75.771.303/0001-07	Inadequada - C				
4115002	Mariépolis	Município de Mariépolis	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	7527	27/05/2007	Vencida	Sim		75.971.010/0001-73	Inadequada - C			-53.012254	-26.040053
4115101	Mariluz	Município de Mariluz	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	33277	11/04/2019	Vencida	Sim		75.404.136/0001-29	Adequada - A			-53.053329	-23.334662
4115200	Maripá	PEDREIRA INGÁ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Aterro Industrial de Terceiros	B02	Separação e destinação final de RCC	RCC	RLO	7749	29/12/2018	Em vigor	Sim		77.282.002/0001-45	Adequada - A				
4115200	Maripá	Pedreira Ingá Indústria e Comércio LTDA	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro Sanitário	RSU/RSS	LO	24940	14/11/2017	Vencida	Sim		77.282.002/0001-45	Adequada - B				
4115358	Maripá	Município de Maripá	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	8169	18/08/2014	Vencida	Sim		95.583.571/0001-02	Inadequada - C				
4115457	Marquinho	Município de Marquinho	Lixão Municipal	B02	-	RSU	-	-	-	-	-	-	01.612.552/0001-13	Inadequada - E				
4115507	Marumbi	Município de Marumbi	Lixão Municipal	B02	-	RSU	-	-	-	-	-	-	75.771.246/0001-66	Inadequada - A				
4115606	Mateiândia	Município de Mateiândia	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	16759	05/06/2019	Em vigor	Sim		76.206.465/0001-85	Adequada - A				
4115739	Mato Rico	Município de Mato Rico	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	30279	20/09/2018	Em vigor	Sim		95.684.510/0001-31	Adequada - A			-52.05292	-23.42534
4115754	Mauá da Serra	Prefeitura Municipal de Mauá da Serra	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	132082	19/09/2021	Em vigor	Sim	3,6 t/dia	95.548.400/0001-42	Adequada - A				
4115804	Medianeira	Município de Medianeira	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	12225	28/05/2015	Vencida	Sim		76.206.481/0001-58	Inadequada - C				
4115853	Mercedes	Sidnei Ivan Weiss - ME	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro Sanitário	RSU	LO	28205	19/08/2014	Vencida	Sim	6.000,00 kg/dia	14.271.846/0001-70	Inadequada - C				
4116000	Miraselva	Município de Miraselva	Lixão Municipal	B05	-	RSU	-	-	-	-	-	-	75.845.529/0001-05	Inadequada - E				
4116059	Missal	Município de Missal	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário municipal	RSU	RLO	12473	05/07/2019	Em vigor	Sim	120,00 t	78.101.847/0001-50	Adequada - A				
4116109	Moreira Sales	Município de Moreira Sales	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos/resíduos domiciliar	RSU	RLO	12457	21/12/2017	Vencida	Sim		76.217.025/0001-03	Inadequada - C			-53.014222	-22.747232
4116703	Nova Aurora	Município de Nova Aurora	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLI	20238	25/08/2018	Em vigor	Sim		76.208.859/0001-52	Inadequada - D			-53.212854	-24.526923
4116950	Nova Esperança do Sudoeste	SABÁ ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro sanitário e compostagem de resíduos de animais	RSU/RSS/RSI/RSR	LO	12315	10/08/2020	Em vigor	Sim		07.151.208/0001-50	Adequada - A				
4117107	Nova Londrina	Município de Nova Londrina	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	11369	25/08/2019	Em vigor	Sim	12,60 m³/dia	81.044.984/0001-04	Adequada - A			-53.021271	-23.743568
4117206	Nova Olímpia	Município de Nova Olímpia	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário para resíduos domésticos e públicos	RSU	RLO	28507	01/04/2015	Vencida	Sim		75.799.577/0001-04	Não é possível classificar				
4117214	Nova Santa Bárbara	Município de Nova Santa Bárbara	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	22172	25/04/2016	Vencida	Sim	4015 m³/dia	95.561.080/0001-60	Inadequada - C			-50.518847	-23.530091
4117271	Nova Tebas	Município de Nova Tebas	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	34346	23/06/2018	Em vigor	Sim	80,00 t/mês	80.620.172/0001-95	Adequada - A			-51.827502	-22.722724
4117305	Ortigueira	KLABIN S.A.	Aterro Industrial Próprio e Compostagem	B03 / T16	central de triagem, compostagem e aterro industrial classe II	RSI/RSA	LO	34401	15/07/2018	Em vigor	Sim	45000 ton/mês	89.637.490/0165-72	Adequada - A			-50.655044	-25.507338
4117305	Ortigueira	AMBITEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Aterro Industrial e Compostagem	B03 / T16	Aterro de resíduos classe II, Compostagem de resíduos orgânicos industriais, Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinação final	RSI/RSA	LO	120998	02/08/2018	Em vigor	Sim	276 000 kg/dia	00.679.427/0020-20	Adequada - A			-50.399699	-25.859676
4117305	Ortigueira	Município de Ortigueira	Aterro Sanitário Municipal	Sem informação	-	RSU	-	-	28/10/2013	Vencida	Sim		77.721.363/0001-40	Inadequada - A				
4117453	Ouro Verde do Oeste	Município de Ouro Verde do Oeste	Aterro controlado Municipal	B30 A	-	RSU	-	-	-	-	-	-	75.721.363/0001-40	Inadequada - E				
4117503	Paçandu	Município de Paçandu	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	29826	09/10/2017	Vencida	Sim	113,58 m³	76.282.664/0001-52	Inadequada - C			-51.872648	-23.526645
4117602	Palmas	Município de Palmas	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário para Resíduos Domiciliares	RSU	RLO	5813	16/04/2019	Em vigor	Sim		76.161.181/0001-08	Adequada - A				
4117701	Palmeira	Município de Palmeira	Aterro Sanitário Municipal	B02	Disposição Final de Resíduos Sólidos Classe II-A (Não-Inertes)	RSU	LO	18408	28/04/2013	Vencida	Sim		13.157.214/0002-07	Inadequada - A			-49.767414	-25.769492
4117800	Palmital	Município de Palmital	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário, reciclagem de resíduos não perigosos	RSU/RSI/RSR	RLO	129986-R1	01/09/2019	Em vigor	Sim		75.680.025/0001-82	Adequada - A			-52.16345	-24.881762
4117909	Palotina	Município de Palotina	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	19144	04/07/2019	Em vigor	Sim		76.208.487/0001-64	Adequada - A			-53.856919	-24.292851
4118006	Paraíso do Norte	Município de Paraíso do Norte	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	25858	24/03/2017	Vencida	Sim	5,00 m³/dia	75.476.556/0001-58	Inadequada - C			-52.343822	-22.726236
4118204	Paranaíba	JM Tratamento de Resíduos LTDA	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro Sanitário	RSU/RST	RLO	16324	18/12/2016	Vencida	Sim	50,00 t/dia	03.300.244/0001-88	Adequada - B				
4118402	Paranavaí	Município de Paranavaí (CICA)	Aterro Sanitário Municipal	B02	Disposição final de resíduos sólidos urbanos	RSU	RLO	138476-R1	19/03/2020	Em vigor	Sim	1.703,636 t/mês	76.977.768/0001-81	Adequada - A			-52.406911	-23.101776
4118451	Pato Branco	K.B. Reciclados LTDA.	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro Sanitário e Central de Triagem de Lixo Urbano	RSU	LO	5647	27/10/2011	Vencida	Sim		14.271.846/0001-70	Inadequada - C				
4118501	Pato Branco	C RISO - EIRELI ME	Aterro Industrial de Terceiros	B04	Disposição final de resíduo	RCC	LAS	3567	02/10/2021	Em vigor	Sim		22.423.355/0001-26	Adequada - A				
4118501	Pato Branco	ENTULHOS PATINHO LTDA ME	Aterro Industrial de Terceiros	B04	Disposição final de resíduo	RCC	LAS	3568	02/10/2021	Em vigor	Sim		12.974.012/0001-04	Adequada - A				

4123956	Santa Mônica	Município de Santa Mônica	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	20670	14/09/2017	Vencida	Sim	24 m³/mês	95.641.916/0001-37	Não é possível classificar		-53,039094	-24,054177
4124004	Santana do Itararé	CODREN - CONSÓRCIO INT.DES.REGONAL - TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ	Aterro Sanitário Consórcio Público	B30 D	Aterro Sanitário	RSU	LO	33946	04/01/2018	Vencida	Sim		16.834.978/0001-99	Inadequada - C			
4124020	Santa Tereza do Oeste		Aterro controlado Municipal	B30 A	-	RSU	-	-	-	-	Sim		80.882.095/0001-53	Inadequada - E			
4124053	Santa Terezinha de Itaipu	Município de Santa Terezinha de Itaipu	Aterro Sanitário Municipal	B02	-	RSU	RLO	10390	25/05/2020	Em vigor	Sim		75.425.314/0001-35	Adequada - A			
4124103	Santo Antônio da Platina	Município de Santo Antônio da Platina	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário para resíduos urbanos domiciliares	RSU	RLO	3189	29/04/2013	Vencida	Sim		76.968.627/0001-00	Inadequada - C			
4124202	Santo Antônio do Caiuá	Município de Santo Antônio do Caiuá	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LI	6963	10/11/2011	Vencida	Sim		75.483.230/0001-58	Inadequada - D	-52,218724	-23,534463	
4124301	Santo Antônio do Paraíso	Município de Santo Antônio do Paraíso	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	-	139385	18/04/2020	Em vigor	Sim		75.832.170/0001-31	Inadequada - C			
4124509	Santo Inácio	Município de Santo Inácio	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	LP	15217	06/11/2008	Vencida	Sim		76.970.375/0001-46	Inadequada - D	-51,742219	-23,554419	
4124707	São Jerônimo da Serra	Município de São Jerônimo da Serra	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	55629056	07/04/2011	Vencida	Sim		76.290.683/0001-20	Inadequada - C			
4124806	São João	Município de São João	Aterro Sanitário Municipal	B02	Usina de reciclagem , compostagem e disposição final através de aterro sanitário	RSU	-	5713	20/09/2006	Vencida	Sim		76.995.422/0001-06	Inadequada - E	-52,787955	-25,806405	
4124905	São João do Caiuá	Município de São João do Caiuá	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	28895	04/06/2015	Vencida	Sim		76.238.435/0001-30	Inadequada - E			
4125001	São João do Ivaí	Município de São João do Ivaí	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	573410	19/09/2018	Em vigor	Sim	50,00 t/mês	75.741.355/0001-30	Adequada - A			
4125357	São Jorge do Patrocínio	Município de São Jorge do Patrocínio	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	134976-R1	14/12/2019	Em vigor	Sim	2576,44 kg/dia	77.870475/0001-63	Adequada - A	-53,859853	-23,741391	
4125456	São José das Palmeiras	Município de São José das Palmeiras	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLI	26328	01/11/2017	Vencida	Sim		77.819.605/0001-33	Inadequada - D			
4125555	São Manoel do Paraná	Município de São Manoel do Paraná	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	7852	05/10/2017	Vencida	Sim		80.909.617/0001-63	Não é possível classificar	-52,615401	-23,305512	
4125605	São Mateus do Sul	SIX - Petrobrás	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro de resíduos classe I, aterro de resíduos classe II	RSU	AA	130942	29/09/2018	Em vigor	Sim	22.200.000 kg/ano	76.021.450/0001-22	Inadequada - C	-50,38497	-25,87255	
4125605	São Mateus do Sul	Industrialização do Xisto - Petrobrás - SIX	Aterro Sanitário Privado	B02	Fabricação de Produtos Derivados do Processamento de petróleo	RSI/RSA	LO	110350	18/02/2018	Em vigor	Sim	26000 kg/dia	33.000.167/0496-23	Adequada - A			
4125704	São Miguel do Iguçu	Município de São Miguel do Iguçu	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LI	8664	12/03/2014	Vencida	Sim		76.206.499/0001-50	Inadequada - D			
4125753	São Pedro do Iguçu	Município de São Pedro do Iguçu	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	11622	10/08/2008	Vencida	Sim		95.583.597/0001-50	Inadequada - C			
4125803	São Pedro do Ivaí	Município de São Pedro do Ivaí	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	21468	24/06/2016	Vencida	Sim		75.771.311/0001-53	Inadequada - C			
4125902	São Pedro do Paraná	Município de São Pedro do Paraná	Aterro controlado Municipal	B30 A	Aterro Sanitário Controlado de resíduos sólidos	RSU	LO	8672	29/09/2007	Vencida	Sim	45 t/mês	76.975.259/0001-10	Inadequada - B			
4126256	Sarandi	AMBIENTAL SUL BRASIL - CENTRAL REGIONAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME	Aterro Sanitário Privado	B02	Aterro de resíduos classe II, Aterro sanitário	RSA/RSI/RSS/RSU	RLO	126354-R1	12/07/2019	Em vigor	Sim	40 t/dia	07.738.827/0001-09	Adequada - A	-51,881716	-23,490601	
4126256	Sarandi	AMBIENTAL SUL BRASIL - CENTRAL REGIONAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME	Aterro Industrial de Terceiros	B02	Autorização ambiental emergencial de recebimento 300 t/dia	RSS/RSI/RSA	AAS	46540	12/12/2017	Em vigor	Sim	300 t/dia	08.738.827/0001-09	Adequada - A			
4126256	Sarandi	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Aterro Industrial de Terceiros	B02	Aterro Sanitário. Aterro de resíduos classe II	RSS	LO	9336	09/07/2018	Em vigor	Sim	0,50 kg/dia 10,00 kg/dia	07.075.504/0001-10	Adequada - A			
4126272	Saudade do Iguçu	Município de Saudade do Iguçu	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário; requer rio para aterro sanitário	RSU	RLO	13110	25/04/2021	Em vigor	Sim		86.686.477/0001-92	Adequada - A			
4126306	Sençês		Lixão Municipal	B05	-	RSU	-	-	-	-	Sim		76.911.676/0001-07	Inadequada - A			
4126355	Serranópolis do Iguçu	Município de Serranópolis do Iguçu	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário e Barracão de triagem de recicláveis	RSU	LO	12449	05/06/2019	Em vigor	Sim		01.613.052/0001-04	Adequada - A			
4126504	Sertãozinho	MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	6180	25/05/2018	Em vigor	Sim	450 t/mês	76.245.034/0001-08	Inadequada - A	-51,033578	-23,084985	
4126801	Tapejara	Município de Tapejara	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário para disposição de resíduos domiciliares da cidade e distritos do município de Tapejara.	RSU	LO	7141	10/03/2012	Vencida	Sim		76.247.345/0001-06	Inadequada - C	-52,78618	-23,122839	
4126900	Tapira	Município de Tapira	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	8393	02/01/2019	Em vigor	Sim		75.801.738/0001-57	Adequada - A			
4127106	Telêmaco Borba	Município de Telêmaco Borba	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro para resíduos sólidos urbanos	RSU	RLO	8440	29/08/2020	Em vigor	Sim	70 toneladas/dia	76.170.240/0001-04	Adequada - A	-50,519713	-23,129035	
4127304	Terra Rica	Município de Terra Rica	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LP	36735	31/03/2015	Vencida	Sim		76.978.881/0001-81	Inadequada - A	-52,41411	-24,871403	
4127403	Terra Roxa	Município de Terra Roxa	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	11666	29/12/2010	Vencida	Sim		75.587.204/0001-70	Não é possível classificar			
4127700	Toledo	Prefeitura municipal	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	8225	09/08/2017	Vencida	Sim		76.205.806/0001-88	Inadequada - C			
4127908	Tuneiras do Oeste	Município de Tuneiras do Oeste	Aterro Sanitário Municipal	B02	-	RSU	-	5463	05/01/2018	Vencida	Sim		76.247.329/0001-13	Inadequada - C			
4127965	Turvo		Lixão Municipal	B02	-	RSU	-	-	-	-	Sim		76.279.973/0001-07	Inadequada - E			
4128005	Ubiratã	MUNICÍPIO DE UBIRATÃ	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	RLO	128639-R1	04/08/2018	Em vigor	Sim	17 t/dia	76.950.096/0001-10	Inadequada - B	-52,959119	-24,53015	
4128104	Umuarama	Município de Umuarama	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário de resíduos domésticos e comerciais.	RSU	RLO	20377	11/07/2019	Em vigor	Sim		76.247.378/0001-56	Adequada - A	-53,168323	-24,012253	
4128203	União da Vitória	Luiz Francisco Antunes de Lima e Cia Ltda - Ecovale	Aterro Sanitário Privado	B30 C	Aterro de resíduos classe II, Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinação final	RSU/RSI/RSA	RLO	132030-R1	09/10/2019	Em vigor	Sim	300 t/mês	82.326.828/0001-07	Adequada - A	-51,124919	-26,270959	
4128203	União da Vitória	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	33614	14/09/2017	Vencida	Sim	300 t/mês	75.967.760/0001-71	Inadequada - C	-50,75918	-24,258071	
4128302	Uniflor	MUNICÍPIO DE UNIFLOR	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário Municipal	RSU	RLO	26819	25/07/2018	Em vigor	Sim	3 t/dia	76.279.975/0001-62	Adequada - A	-52,158453	-23,077263	
4128500	Wenceslau Braz		Lixão Municipal	B05	-	RSU	-	-	-	-	Sim		76.920.800/0001-92	Inadequada - E			
4128534	Ventania	Município de Ventania	Aterro Sanitário Municipal	B02	Construção de Aterro Sanitário	RSU	RLI	98879696	18/04/2013	Vencida	Sim		95.685.798/0001-69	Inadequada - D			
4128559	Vera Cruz do Oeste	Município de Vera Cruz do Oeste	Aterro Sanitário Municipal	B02	Ampliação do aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos	RSU	LI	21290	-	-	Sim		78.101.821/0001-01	Inadequada - D			
4128625	Alto Paraíso	Município de Alto Paraíso	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro Sanitário	RSU	LO	34804	03/01/2019	Em vigor	Sim	886,00 kg	95.640.736/0001-30	Adequada - A	-53,721611	-23,507491	
4128633	Doutor Ulysses	Município de Doutor Ulysses	Aterro Sanitário Municipal	B02	Central de Transformação de Resíduos Sólidos Urbanos	RSU	RLI	3945	25/08/2019	Em vigor	Sim		95.422.911/0001-13	Inadequada - C			
4128658	Virmond		Lixão Municipal	B05	-	RSU	-	-	-	-	Sim		95.587.622/0001-74	Inadequada - E			
4128807	Xambê	Município de Xambê	Aterro Sanitário Municipal	B02	Aterro sanitário de resíduos domésticos	RSU	RLO	3131	03/03/2019	Em vigor	Sim	80,00 t/mês	76.247.360/0001-54	Adequada - A	-53,501037	-24,18661	

## ANEXO II

# ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	Prioridade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (\$)	GD Lon (O)	Fonte		
4100103	Abatá	Jacarezinho	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO - 84293936	24/11/2010	Rodovia PR-436 - Km 74 - Várzea Alegre		-	23,30	-	50,34	IAP 2017
4100202	Adrianópolis	Curitiba	Antigo Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSA/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Km12, BR 476.	Desativado	-	24,72	-	49,00	Questionários e Visitas 2017
4100202	Adrianópolis	Curitiba		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	24,70	-	49,01	Questionários e Visitas 2017
4100202	Adrianópolis	Curitiba	Plumbum - Antiga Planta Industrial	Área industrial	RSI	Não	Sem informações	4 - Alta	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativada	-	24,68	-	48,90	Questionários e Visitas 2017
4100202	Adrianópolis	Curitiba	Plumbum - Antigo campo de pouso	Área industrial	RSI	Não	Sem informações	4 - Alta	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativada	-	24,67	-	48,90	Questionários e Visitas 2017
4100202	Adrianópolis	Curitiba	Plumbum	Área industrial	RSI	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Área de depósito e aterro de disposição de escórias de chumbo desativada	-		-		Questionários e Visitas 2017
4100202	Adrianópolis	Curitiba		Área de Transbordo	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		Questionários e Visitas 2017
4100202	Adrianópolis	Curitiba		Estação de Transbordo	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		Questionários e Visitas 2017
4100301	Agudos do Sul	Curitiba	Aterro Sanitário	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Sem informação	Sem informação		Provavelmente desativado	-		-		IAP 2017
4100301	Agudos do Sul	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada Vicinal	Desativado	-	26,01	-	49,32	ITCG 2005
4100400	Almirante Tamandaré	Curitiba	Lamenha Pequena	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2007 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	25,35	-	49,34	MP-PR 2012, SISOLO 2018
4100400	Almirante Tamandaré	Curitiba	Empresa Marcos A. Carvalho / Biotrat	Área industrial	RSI	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Empresa de valorização de resíduos para coprocessamento	-		-		MP-PR 2012
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	Aterro de RCC	Área de disposição final de RCC	RCC	Não	Sem informações		B	Em licenciamento	Em licenciamento			-		-		Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4100905	Amaporá	Paranavaí	Antigo Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada Amaporá a Guairaça	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,08	-	52,78	Questionários 2017 (Mun. Não visitados), SISOLO 2018
4101051	Anahy	Cascavel	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	24,64	-	53,15	IAP 2017; MP-PR 2016
4101101	Andará	Jacarezinho	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-		-	23,07	-	50,25	IAP 2017, SISOLO 2018
4101150	Ângulo	Maringá	LIXO ANGULO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,19	-	51,89	IAP 2017, SISOLO 2018
4101200	Antonina	Paranaguá		Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		Questionários e Visitas 2017
4101200	Antonina	Paranaguá	LIXÃO MUNICIPAL	Área de disposição final de RSU	RSU/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da vistoria: Não (Desativado em 2012) / Estudo realizado: Não	-	25,45	-	48,73	Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2012, SISOLO 2018
4101309	Antônio Olinto	Irati	Aterro Sanitário	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Sem informação	Sem informação		Sem informação	-		-		IAP 2017
4101408	Apucarana	Apucarana	ANTIGO LIXAO MUNICIPAL	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da vistoria: Não (Desativado em 2000) / Estudo realizado: Não	-		-		Questionários e Visitas 2017, SISOLO 2018
4101408	Apucarana	Apucarana	Antiga pedreira	Área de mineração	RCC	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		Questionários e Visitas 2017
4101507	Arapongas	Apucarana	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	-		-		SISOLO 2018
4101705	Araruna	Campo Mourão		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2011	-		-		Questionários e Visitas 2017
4101705	Araruna	Campo Mourão	Araciela	Estação de Transbordo e triagem	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		Questionários e Visitas 2017
4101804	Araucária	Curitiba		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSA/RSS/RSI	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Av. das Araucárias	Desativado	-	25,54	-	49,35	ITCG 2005
4101804	Araucária	Curitiba	Granja Abdalla Ltda	Suínocultura	RSA	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Av. Independência, 8250		-		-		MP-PR 2014
4101903	Assaí	Cornélio Procopio	Matadouro	Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		Questionários e Visitas 2017
4102109	Astorga	Maringá	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - B)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO 18180	24/03/2011	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,22	-	51,69	PRGIRSU 2013, SISOLO 2018
4102208	Atalaia	Maringá	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		IAP 2017
4102307	Balsa Nova	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSA/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	-	25,60	-	49,61	ITCG 2005
4102505	Barbosa Ferraz	Campo Mourão		Sem informações	Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		PRGIRSU 2013
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	CIF-Consórcio Intermunicipal da Fronteira	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Encerrado	-		-		MP-PR 2012
4102752	Bela Vista da Caroba	Francisco Beltrão		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2004	-	25,87	-	53,65	Questionários e Visitas 2017
4102802	Bela Vista do Paraíso	Londrina		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	35160	07/08/2019		Em atividade na data da última vistoria: Sim	-		-		IAP 2017
4102901	Bituruna	Irati		Área de disposição final de RSU (Aterro Controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - B)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	RLO 8860	12/12/2018			-		-		IAP 2017*
4103008	Boa Esperança	Campo Mourão		Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - B)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	RLO 30162	30/06/2018			-		-		IAP 2017*
4103008	Boa Esperança	Campo Mourão		Estação de Transbordo	RSU/RCC	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-		-		MP-PR 2013
4103107	Bocaiúva do Sul	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSA/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Via secundária	Desativado	-		-		ITCG 2005
4103156	Bom Jesus do Sul	Francisco Beltrão		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Linha Coqueiro		-		-		MP-PR 2012
4103206	Bom Sucesso	Apucarana	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO - 5139	06/08/2011	Lote 344 - G - 3 e 344 - G - 4 - B - Gleba Cambara		-	23,72	-	51,77	IAP 2017
4103354	Braganey	Cascavel	Lixão Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	24,86	-	53,13	IAP 2017
4103370	Brasília do Sul	Umuarama	Aterro Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	LO - 34951	24/04/2019	Lote Nº 6-a, Da Subd. Do Lote Nº 60 - Estrada Pé De Limão		-		-		IAP 2017; Questionários e Visitas 2017
4103370	Brasília do Sul	Umuarama		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Encerrado	-		-		Questionários e Visitas 2017

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	Prioridade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4103453	Cafelândia	Cascavel	Antigo Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão / Área de disposição de RCC)	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	PR 180 - Saída para Central Santa Cruz	Desativado	Descartada	Descartada	IAP 2017; Questionários e Visitas 2017; PRGIRSU 2014
4103503	Califórnia	Apucarana	LIXAO DE CALIFORNIA	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	C	3098	14/10/2005	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,69	51,35	IAP 2017; MP-PR 2012; SISOLO 2018
4103800	Cambira	Apucarana	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	A	10718	08/04/2016	Estrada do Cruzeiro, Km 04, lote 91-D/02-B/REM	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,63	51,58	IAP 2017; MP-PR 2015; SISOLO 2018
4103909	Campina da Lagoa	Campo Mourão	Aterro Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSA/RSU RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	127695 (RLI)	43298		Provavelmente desativado			IAP 2017
4103958	Campina do Simão	Guarapuava	Antigo Aterro	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada Serro Verde-Monjolinho		25,12	51,79	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4104006	Campina Grande do Sul	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	25,31	49,04	ITCG 2005
4104105	Campo do Tenente	Curitiba		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada da Serrinha		26,02	49,68	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4104204	Campo Largo	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Via vicinal	Desativado	25,43	49,60	ITCG 2005
4104303	Campo Mourão	Campo Mourão		Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			Questionários e Visitas 2017
4104303	Campo Mourão	Campo Mourão	ANTIGO LIXAO DA VILA GUARUJA	Área de disposição final de RSU	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da vistoria: Não (Desativado em 2004) / Estudo realizado: Não	24,08	52,38	Questionários e Visitas 2017; SISOLO 2018
4104303	Campo Mourão	Campo Mourão		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	atrás do Centro da Juventude do município				Questionários e Visitas 2017
4104303	Campo Mourão	Campo Mourão		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	atrás do pátio de máquinas da Prefeitura				Questionários e Visitas 2017
4104428	Candói	Guarapuava		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			Questionários e Visitas 2017
4104451	Cantagalo	Guarapuava	LIXAO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Lixão)		A	LO 5715	20/09/2006	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	IAP 2017; SISOLO 2018
4104600	Capitão Leônidas Marques	Cascavel		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2009	25,50	53,67	Questionários e Visitas 2017
4104600	Capitão Leônidas Marques	Cascavel		Bota-fora/Área de disposição irregular	Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			25,50	53,61	Questionários e Visitas 2017
4104600	Capitão Leônidas Marques	Cascavel		Estação de Transbordo	RSU	Não	Sem informações	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			25,50	53,61	Questionários e Visitas 2017
4104659	Carambel	Ponta Grossa	Aterro Controlado Campina	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada das campinas Tronco Carambel-PR	Encerrado	24,89	50,03	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4104709	Carlópolis	Jacarezinho	Lixão Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4104808	Cascavel	Cascavel		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Encerrado	24,85	53,48	Questionários e Visitas 2017
4104808	Cascavel	Cascavel		Aterro de Resíduos Inertes	RSS	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Encerrado			Questionários e Visitas 2017
4104907	Castro	Ponta Grossa	Inova Ambiental	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	24,71	49,95	Questionários e Visitas 2017; PRGIRSU 2013
4104907	Castro	Ponta Grossa	Antigo Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Área particular - desativado em meados de 1980/1990	Descartada	Descartada	Questionários e Visitas 2017
4104907	Castro	Ponta Grossa		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2005	Descartada	Descartada	Questionários e Visitas 2017
4104907	Castro	Ponta Grossa	Antigo Frigorífico - Atualmente é a Associação e futuramente será a Rodoviária do Município	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			Descartada	Descartada	Questionários e Visitas 2017
4105003	Catanduvas	Cascavel	Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão e Barracão de Material Reciclável)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4105102	Centenário do Sul	Londrina	Lixão	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	3246	10/04/2013					IAP 2017; Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4105201	Cerro Azul	Curitiba	Lixão Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSA/RSS	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Via vicinal		24,80	49,25	IAP 2017; MP-PR 2015; ITCG 2005
4105300	Céu Azul	Cascavel	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSS/ RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - D)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	LI 21121	11/07/2019		76.206.473/0001-11			IAP 2017
4105409	Chopininho	Pato Branco	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição inadequada	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Sanitário)		A	RLO - 18969	31/07/2020	Campina - Parte Das Chacaras 3 E 4 Matrícula 12.591				IAP 2017
4105508	Cianorte	Umuarama		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado, com construções em cima			Questionários e Visitas 2017
4105508	Cianorte	Umuarama	CETRIC	Central de Transbordo	RSI	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017
4105607	Cidade Gaúcha	Umuarama	ATERRO CONTROLADO PARA LIXO RECICLADO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PODAS DE GALHOS	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Controlado)	AE	A	23226	04/05/2018	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,37	52,94	IAP 2017; SISOLO 2018
4105706	Clevelândia	Pato Branco		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			MP-PR 2014
4105706	Clevelândia	Pato Branco		Estação de Transbordo	Resíduo sem origem especificada	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					MP-PR 2014
4105805	Colombo	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSS/RSA	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	25,27	49,10	ITCG 2005
4105805	Colombo	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSS/RSA	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	25,25	49,25	ITCG 2005
4105904	Colorado	Maringá		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4106001	Congoninhas	Cornélio Procópio	Aterro Sanitário do Município de Congoninhas	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	5535	23/11/2008			23,53	50,52	IAP 2017; MP-PR 2015
4106001	Congoninhas	Cornélio Procópio	Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Ribeirão da Água Mansa	Desativado	23,51	50,51	MP-PR 2011
4106209	Contenda	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	C	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	25,74	49,53	ITCG 2005
4106308	Corbélia	Cascavel		Estação de Transbordo	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4106407	Cornélio Procópio	Cornélio Procópio		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2007	23,32	50,60	Questionários e Visitas 2017
4106407	Cornélio Procópio	Cornélio Procópio	Antiga indústria de baterias	Área industrial	RSI	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	23,19	50,66	Questionários e Visitas 2017
4106506	Coronel Vivida	Pato Branco	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição inadequada	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Sanitário)		A	LOR - 34907	29/03/2021	Br 158 Km 06 - Palmeirinha				IAP 2017
4106555	Corumbataí do Sul	Campo Mourão		Sem informações	Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					PRGIRSU 2013
4106803	Cruz Machado	Iratí	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	25225	17/12/2013	Linha Vitória - 3ª - Terceira Vicinal	Provavelmente desativado			IAP 2017
4106571	Cruzeiro do Iguaçu	Francisco Beltrão		Área de disposição final de RCC	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			Descartada	Descartada	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4106571	Cruzeiro do Iguaçu	Francisco Beltrão		Imóvel Rural	Resíduo sem origem especificada	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4106605	Cruzeiro do Oeste	Umuarama	Aterro de RCC	Área de disposição final de RCC	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4106704	Cruzeiro do Sul	Maringá	LIXAO DE CRUZEIRO DO SUL	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	17404	08/05/2014	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	IAP 2017; SISOLO 2018
4106852	Cruzmalina	Ivaiporã	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4106902	Curitiba	Curitiba	ATERRO SANITÁRIO DA CAXIMBA	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Sim	25,62	49,35	Questionários e Visitas 2017; ITCG 2005; SISOLO 2018
4106902	Curitiba	Curitiba	Vala séptica da CIC	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Encerrado em 2005	25,51	49,33	Questionários e Visitas 2017
4106902	Curitiba	Curitiba	Aterro da CIC	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			25,50	49,33	Questionários e Visitas 2017
4106902	Curitiba	Curitiba	Aterro da Lamenha Pequena	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Encerrado em 1989	Descartada	Descartada	Questionários e Visitas 2017; ITCG 2005
4106902	Curitiba	Curitiba	VALA SÉPTICA - LIXO HOSPITALAR	Área de disposição final de RSU	RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2007 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	Prioridade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4106902	Curitiba	Curitiba	ESSENCIS PR	Área de disposição final de RSI	RSI	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2008 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4107124	Diamante do Sul	Cascavel	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Controlado)	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	25,02	52,67	IAP 2017, SISOLO 2018
4107157	Diamante D'Oeste	Toledo	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	10498	19/04/2008	Rodovia Coluna Preste -PR 488 Km 04	Provavelmente desativado	Descartada	Descartada	IAP 2017, SISOLO 2018
4107207	Dois Vizinhos	Francisco Beltrão		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	PRÓXIMO PARQUE INDUSTRIAL SAÍDA PARA FCO BELTRÃO		25,76	53,08	Questionários e Visitas 2017
4128633	Doutor Ulysses	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSA/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	C	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	24,53	49,43	ITCG 2005
4107520	Esperança Nova	Umuarama	Aterro Sanitário	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	IAP 2017, Questionários 2017 (Mun. Não visitados), SISOLO 2018
4107603	Faxinal	Apucarana	Aterro Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	24,01	51,34	IAP 2017, SISOLO 2018
4107603	Faxinal	Apucarana		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Encerrado	23,98	51,28	Questionários e Visitas 2017
4107603	Faxinal	Apucarana		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017
4107850	Flor da Serra do Sul	Francisco Beltrão		Unidade de Transbordo	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	34338		77 km do Sábila Ecológico Transportes de Lixo Ltda				MP-PR 2012
4108007	Florestópolis	Londrina		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	15977	27/05/2011		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017 e MP-PR 2011
4108106	Flórida	Maringá		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017
4108205	Formosa do Oeste	Toledo	Lixão Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RCC	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017, MP-PR 2012
4108304	Foz do Iguaçu	Foz do Iguaçu		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 1992			Questionários e Visitas 2017
4108304	Foz do Iguaçu	Foz do Iguaçu	INNOVA LTDA EPP INDUSTRIA DE FERTILIZANTES	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	25,52	54,53	SISOLO 2018
4108304	Foz do Iguaçu	Foz do Iguaçu	EMPRESA GONTIJO TRANSPORTE LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4108403	Francisco Beltrão	Francisco Beltrão		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2002	26,11	53,05	Questionários e Visitas 2017
4108551	Godoy Moreira	Ivaiporã	Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Lote 274 REM, Seção 7, Gleba Uba	Desativado	24,18	51,92	MP-PR 2016
4108551	Godoy Moreira	Ivaiporã	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	LO - 26442; RLO - 135539	06/06/2017	Lote N 247-A Gleba Uba 7 Seção, localizado as margens da Rodovia José G. de Avila km 33				IAP 2017
4108601	Goioerê	Campo Mourão	Antigo Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada Municipal da Pedreira	Encerrado	24,16	53,06	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4108601	Goioerê	Campo Mourão		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			Descartada	Descartada	MP-PR 2012
4108700	Grandes Rios	Ivaiporã	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4108809	Guaira	Toledo		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado há 30 anos			Questionários e Visitas 2017
4108809	Guaira	Toledo		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017
4108809	Guaira	Toledo	Aterro Sanitário Municipal	Aterro Sanitário Municipal	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	RLO 6977	18/11/2017					IAP 2017
4109005	Guapirama	Jacarezinho		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2012			Questionários e Visitas 2017
4109005	Guapirama	Jacarezinho	Áreas de despejo de lodo das fossas sépticas	Imóvel Rural	RSan	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4109203	Guaraci	Londrina		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		desativado	22,97	51,64	Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2014
4109203	Guaraci	Londrina	Aterro Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LI - 2378	25/11/2006	Rod. PR 452 - parte de um lote da Faz.Nossa Senhora de Fátima		22,96	51,66	IAP 2017; MP-PR 2014
4109203	Guaraci	Londrina		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		desativado	22,96	51,66	Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2014
4109401	Guarapuava	Guarapuava	CETRIC	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RSI	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Aterro classe II, Particular	25,38	51,51	Questionários e Visitas 2017
4109500	Guaraqueçaba	Paranaguá		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			MP-PR 2012
4109609	Guaratuba	Paranaguá	ATERRO SANITÁRIO JARDIM SANTO AMARO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	32458	04/10/2012	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	25,96	48,63	IAP 2017; MP-PR 2012, SISOLO 2018
4109708	Ibaiti	Jacarezinho	Aterro Controlado	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	PR 435 Km	Encerrado			Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4109807	Ibiporã	Londrina		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	4568	03/04/2019		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017
4110052	Iguatu	Cascavel		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	ACEI: Av. 7 de setembro, 320 – Aterro Sanitário: Lote rural nº 60-O-2		24,72	53,10	MP-PR 2016; PRGIRSU 2013
4110052	Iguatu	Cascavel	Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	14.212.853-5		Rua Vitória, ao lado do Cemitério Municipal	Encerrado	24,72	53,08	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4110052	Iguatu	Cascavel	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	LO - 91323680; Protocolo Renovação 13.330.288-3	09/08/2013	Rua Centenário, s/n - Centro				IAP 2017
4110078	Imbaú	Telêmaco Borba	Área de Bota fora 1 (Igreja Católica Matriz)	Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			24,45	50,75	Questionários e Visitas 2017
4110078	Imbaú	Telêmaco Borba	Área de Bota fora 1 (propriedade particular)	Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			24,44	50,77	Questionários e Visitas 2017
4110300	Inajá	Paranavaí	Aterro Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	zona rural, a cerca de um quilômetro do núcleo urbano.		22,75	52,22	MP-PR 2013
4110300	Inajá	Paranavaí	Bota-fora	Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	margens do limite da área urbana		22,75	52,21	MP-PR 2013
4110508	Ipiranga	Telêmaco Borba	Aterro Sanitário do Município de Ipiranga	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	PR-487				IAP 2017 e MP-PR 2011
4110656	Iracema do Oeste	Toledo		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					PRGIRSU 2013; MP-PR 2012
4110706	Irati	Irati	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO 10234	17/02/2012			25,49	50,66	IAP 2017; Questionários e Visitas 2017
4110706	Irati	Irati		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RSI	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	próximo à BR-153		25,50	50,64	Questionários e Visitas 2017
4110706	Irati	Irati		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Distrito Industrial				Questionários e Visitas 2017
4110706	Irati	Irati		Área de disposição final de RCC	RCC	Não	Sem informações	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Particular	25,52	50,65	Questionários e Visitas 2017
4110805	Iretama	Campo Mourão	CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE IRETAMA	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	122373	17/03/2019	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	IAP 2017, SISOLO 2018
4111001	Itambaracá	Cornélio Procópio	Lixão Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,03	50,43	IAP 2017, SISOLO 2018
4111100	Itambé	Maringá	LIXAO ANTIGO	Área de disposição final de RSU	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Lixão)	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,66	51,97	IAP 2017; MP-PR 2016, SISOLO 2018
4111258	Itaperuçu	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSA/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	25,19	48,36	ITCG 2005
4111506	Ivaiporã	Ivaiporã	Pedreira Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Área licenciada para disposição de RCC's			Questionários e Visitas 2017

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	Prioridade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte	
4111506	Ivaiporã	Ivaiporã	Lixão Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			MP-PR 2014	
4111803	Jacarezinho	Jacarezinho		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Próximo à uma distribuidora de gás		-	23,19	-	49,97
4111803	Jacarezinho	Jacarezinho	Cabral	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado anos 1970	-	23,17	-	49,98
4111803	Jacarezinho	Jacarezinho	Antiga Pedreira	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado entre os anos 1970 e 1990	-	23,17	-	49,98
4111803	Jacarezinho	Jacarezinho		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	próximo à AAB, Vila Rosa	Desativado em 1997	-	23,15	-	49,97
4111803	Jacarezinho	Jacarezinho	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO 9594	09/01/2008		Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,13	-	49,92
4111803	Jacarezinho	Jacarezinho	HMS	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	9594	09/01/2008		Privado, em operação	-	23,13	-	49,92
4111803	Jacarezinho	Jacarezinho		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	23,14	-	49,96
4111902	Jaguapitã	Londrina		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Final da Rua João Antonio de Moraes - próximo a EXTRASUL	Desativado em 2010	-	23,13	-	51,54
4111902	Jaguapitã	Londrina		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RSI	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	13545	Sem informação		Em atividade na data da última vistoria: Sim	-	23,06	-	51,51
4111902	Jaguapitã	Londrina		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim	-	23,12	-	51,51
4111902	Jaguapitã	Londrina	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição inadequada	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Controlado)		A	LO - 13545	24/05/2010	Parte dos lotes: 67,74,363,359 Gleba 2 - Colônia Jaguapitã				IAP 2017	
4112009	Jaguariava	Ponta Grossa		Área de disposição final de RCC	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários 2017 (Mun. Não visitados)	
4112603	Jardim Olinda	Paranavaí	LIXAO	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSI/Resíduo sem origem especificada	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,57	-	52,03
4112702	Jataizinho	Londrina	LIXAO SECAO TRIGRINHO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	LO 5995	05/11/2006		Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	IAP 2017, SISOLO 2018	
4112959	Juranda	Campo Mourão		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - B)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	131072	22/09/2019					IAP 2017	
4113106	Kaloré	Apucarana	Aterro Sanitário	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Sem informação	Sem informação		Sem informação			IAP 2017	
4113205	Lapa	Curitiba		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSS/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada Passa 2, S/N	Desativado em 2002	-	25,77	-	49,76
4113254	Laranjal	Ivaiporã		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2009	-	24,87	-	52,41
4113254	Laranjal	Ivaiporã	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	RLO - 12942	29/08/2018	Localidade Figueira - Zona Rural	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	IAP 2017, SISOLO 2018	
4113254	Laranjal	Ivaiporã		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	ao lado do centro poliesportivo		-	24,89	-	52,46
4113254	Laranjal	Ivaiporã	Antiga área de separação de recicláveis	Unidade de Triagem	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	-	24,89	-	52,46
4113429	Lidianópolis	Ivaiporã	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017	
4113700	Londrina	Londrina	ATERRO CONTROLADO DO LIMOEIRO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	ESTRADA MAJOR AQUILES PIMPÃO	Encerrado em 2010	-	23,35	-	51,10
4113734	Luiziana	Campo Mourão		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado e estação de transbordo)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2013	
4113734	Luiziana	Campo Mourão	Voçoroca	Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017	
4113734	Luiziana	Campo Mourão		Galpão de Triagem	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2013	
4114005	Mamborê	Campo Mourão	Aterro Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RCC	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - B)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	RLO 244	04/10/2014	ESTRADA MAMBORÉ/GUARANI 5KM	Utilizado antes da construção do Aterro Sanitário em 2003	-	24,34	-	52,56
4114005	Mamborê	Campo Mourão	Vazadouro	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Prolongamento da Rua Pirai, lote rural atrás do cemitério		-	24,31	-	52,54
4114104	Mandaguapé	Maringá		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017	
4114500	Manoel Ribas	Ivaiporã	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO - 34704	16/11/2018	Av. 7 De Setembro N°366	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	-	24,54	-	51,69
4114500	Manoel Ribas	Ivaiporã		Área de disposição final de RCC	RCC	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Privado, irregular			Questionários e Visitas 2017	
4114609	Marechal Cândido Rondon	Toledo		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	24,45	-	54,03
4114708	Maria Helena	Umuarama	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Sanitário)	AE	A	RLO 31219	06/10/2018		Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	-	23,64	-	53,21
4114807	Mariaíva	Maringá	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	RLO 2967	25/11/2012		Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,53	-	51,87
4114906	Mariilândia do Sul	Apucarana	VALA SANITARIA DE MARILANDIA DO SUL	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,75	-	51,28
4114906	Mariilândia do Sul	Apucarana		Área de disposição final de RSU (Aterro Controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	LO 862143	25/10/2015					IAP 2017; MP-PR 2012	
4115002	Marilena	Paranavaí	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	7527	27/05/2007		Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,75	-	53,02
4115200	Maringá	Maringá		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RSS/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Lotes 31-A-1 e 31-8 da Gleba Ribeirão Pinguim - Zona Rural - Região Sui do município		-	23,48	-	51,96
4115309	Mariópolis	Pato Branco		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Pórtico da cidade	Desativado em 2009	-	26,35	-	52,57
4115408	Marmeleiro	Francisco Beltrão	Antigo Aterro Controlado	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Linha Sanga Seca	Encerrado	-	26,16	-	53,06
4115408	Marmeleiro	Francisco Beltrão	Lixão Vila Roma	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Bairro Vila Roma	Encerrado	-	26,16	-	53,00
4115408	Marmeleiro	Francisco Beltrão	Empresa Sabiá Ecológico	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	12315		Linha São Luiz - Lote Rural N 20-a, Da Gleba N 22-fb				Questionários 2017 (Mun. Não visitados)	
4115408	Marmeleiro	Francisco Beltrão	Fábrica de Baterias Alvorada	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Bairro Três Pinheiros	Área Degradada	-	26,16	-	53,04
4115457	Marquinho	Guarapuava	Lixão Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017	
4115507	Marumbi	Apucarana	LIXAO DE MARUMBI	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	23,73	-	51,63
4115507	Marumbi	Apucarana		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Morro Santo Expedito Marumbi - PR, 86910-000	Desativado há mais de 20 anos			Questionários e Visitas 2017	
4115705	Matinhos	Paranaguá		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	2255	08/12/2012		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017	
4115705	Matinhos	Paranaguá	Lixão Cambará	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017	
4116000	Miraselva	Londrina	LIXAO FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	IAP 2017, SISOLO 2018	
4116307	Munhoz de Melo	Maringá	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,17	-	51,78
4116703	Nova Aurora	Toledo	ATERRO CONTROLADO NOVA AURORA	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	A	20238	25/08/2018		Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não (LO válida, porém é informado na Lista de destinação do IAP que envia para Aterro Controlado com disposição inadequada).	-	24,53	-	53,21
4116802	Nova Cantu	Campo Mourão	Aterro Sanitário	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			Questionários 2017 (Mun. Não visitados)	
4116901	Nova Esperança	Maringá	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	20988	14/04/2014	Lote 301 - Gleba Santa Cruz	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,15	-	52,20

Cod Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	Prioridade	LO	Validade LO	Endereco	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4116901	Nova Esperança	Maringá		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017
4116901	Nova Esperança	Maringá		Estação de Transbordo	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017
4116950	Nova Esperança do Sudoeste	Francisco Beltrão		Aterro e Unidade de Tratamento de RSS	RSI/RCC/RSS	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Aterro classe II-B			Questionários e Visitas 2017
4117206	Nova Olímpia	Umuarama		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017
4117297	Novo Itacolomi	Apucarana	Aterro Sanitário	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017; Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4117305	Ortigueira	Telêmaco Borba		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado e bota-fora)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	56127740	28/10/2013	R. São Paulo, 80		24,22	50,92	IAP 2017; Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2012
4117305	Ortigueira	Telêmaco Borba	Área da Klabin	Área de disposição final de RSU (Lixão / Área industrial)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 1990	Descartada	Descartada	Questionários e Visitas 2017
4117305	Ortigueira	Telêmaco Borba	Área Mecanizada	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2000			Questionários e Visitas 2017
4117305	Ortigueira	Telêmaco Borba	Antigo Aterro de RCC	Área de disposição final de RCC	RCC	Não	Sem informações	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	24,21	50,94	IAP 2017
4117404	Ourizona	Maringá	Aterro Sanitário Municipal	Central de Tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	A	A	RLI 5457	27/09/2016			-52,120781	-25,321683	IAP 2017
4117453	Ouro Verde do Oeste	Toledo	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	130358	11/09/2018					IAP 2017
4117701	Palmeira	Ponta Grossa	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Sanitário)	AE	A	18408	28/04/2013	Faxinal dos Silva	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	25,34	50,09	IAP, 2017, SISOLO 2018
4118105	Paranacity	Maringá		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSI	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			Questionários e Visitas 2017
4118105	Paranacity	Maringá		Estação de Transbordo	RSU/RSI	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2013; PRGIRSU 2013
4118105	Paranacity	Maringá	Aterro Municipal	Depósito de resíduos da construção civil e vegetais	RCC	Não	Sem informações	AE	B	10026	22/10/2020	Rua Mário De Souza	Provavelmente desativado	22,93	52,16	IAP 2017
4118204	Paranaguá	Paranaguá		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2014	25,54	48,56	Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2012
4118204	Paranaguá	Paranaguá	Associação de Catadores da Vila Santa Maria	Galpão de Triagem	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					MP-PR 2013
4118303	Paranapoema	Paranavaí		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,65	52,09	IAP 2017, SISOLO 2018
4118402	Paranavaí	Paranavaí		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Rua Luiz Spigolon, Vila Operária		23,10	52,44	Questionários e Visitas 2017
4118451	Pato Bragado	Toledo		Sem informações	Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					PRGIRSU 2013
4118501	Pato Branco	Pato Branco		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2014	26,26	52,71	Questionários e Visitas 2017
4118501	Pato Branco	Pato Branco		Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			26,26	52,70	Questionários e Visitas 2017
4118501	Pato Branco	Pato Branco	Área de compostagem	Compostagem	RSU/RSI	Não	Sem informações	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			26,26	52,71	Questionários e Visitas 2017
4118600	Paula Freitas	Irati		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			26,23	50,95	MP-PR 2016; PRGIRSU 2013
4118600	Paula Freitas	Irati		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em Recuperação	Descartada	Descartada	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4118907	Pérola	Umuarama		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado, em Recuperação			Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4119202	Pinhalão	Jacarezinho	Aterro Sanitário CIAS	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Aterro Sanitário localizado em Pinhalão	Em atividade na data da última vistoria: Sim			Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4119905	Ponta Grossa	Ponta Grossa	Aterro do Botuquara	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	AAP - 26788	08/10/2010	Rodovia Peri Pereira Costa, Km 7 - Botuquara		25,12	50,02	IAP 2017; Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2012
4119905	Ponta Grossa	Ponta Grossa		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2001			Questionários e Visitas 2017
4119954	Pontal do Paraná	Paranaguá		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada Velha de Shangrilá	Encerrado em 2002	25,60	48,42	Questionários e Visitas 2017
4119954	Pontal do Paraná	Paranaguá	Aterro Sanitário do Consórcio Intermunicipal de Pontal e Matinhos	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RCC	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	RLO 2255	08/12/2012					IAP 2017; Questionários e Visitas 2017
4120200	Porto Rico	Paranavaí		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO - 7528	27/05/2007	Estrada Porto Rico / Reliquia do Norte		22,79	53,28	IAP 2017
4120309	Porto Vitória	Irati	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4120333	Prado Ferreira	Londrina		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4120333	Prado Ferreira	Londrina	ATERRO SANITARIO - LIXAO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,06	51,45	IAP 2017, SISOLO 2018
4120408	Presidente Castelo Branco	Maringá	LIXO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,29	52,21	IAP 2017, SISOLO 2018
4120507	Primeiro de Maio	Londrina	ATERRO SANITARIO - ANTIGA PEDREIRA-BOTA FORA	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	IAP 2017 e MP-PR 2011, SISOLO 2018
4120507	Primeiro de Maio	Londrina		Área de disposição inadequada	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Lixão)	AE	A	LO - 16555	03/04/2013	Rua Onze, 674 - Centro	Em uso	22,81	51,08	IAP 2017
4120853	Quatro Pontes	Toledo		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4120853	Quatro Pontes	Toledo		Área de disposição final de RCC	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4120903	Quedas do Iguaçu	Cascavel		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	21976	08/09/2016	Rodovia PR 473 - Km 15 - Estrada Rio Perdido	Encerrado	25,52	53,04	IAP 2017, Questionários 2017 (Mun. Não visitados)
4120903	Quedas do Iguaçu	Cascavel		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2011	Descartada	Descartada	Questionários e Visitas 2017
4121109	Quinta do Sol	Campo Mourão		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim			IAP 2017
4121208	Quitandinha	Curitiba		Área de disposição inadequada	RSU/RSA/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	25,86	49,47	ITCG 2005
4121257	Ramilândia	Foz do Iguaçu	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado e unidade de triagem)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO - 11752	17/08/2008	Linha Coghetto - Rural		25,11	54,02	IAP 2017; Questionários e Visitas 2017
4121257	Ramilândia	Foz do Iguaçu		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			Questionários e Visitas 2017
4121257	Ramilândia	Foz do Iguaçu		Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017
4121356	Rancho Alegre D'Oeste	Campo Mourão		Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - B)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	LO 28803	04/12/2016					IAP 2017*
4121703	Reserva	Telêmaco Borba		Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4121752	Reserva do Iguaçu	Guarapuava	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	LO - 27996 / RLO 134075	26/12/2014 / 28/07/2019	Entrada Comunidade Terra Nova; Estrada Rural - Terra Nova;		25,82	52,06	IAP 2017; Questionários e Visitas 2017
4121752	Reserva do Iguaçu	Guarapuava		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			25,78	52,11	Questionários e Visitas 2017
4121752	Reserva do Iguaçu	Guarapuava		Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			25,85	52,01	Questionários e Visitas 2017
4121901	Ribeirão do Pinhal	Jacarezinho	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,46	50,37	PRGIRSU 2013, SISOLO 2018
4122008	Rio Azul	Irati		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			25,71	50,77	Questionários e Visitas 2017
4122008	Rio Azul	Irati	Serrana Engenharia	Estação de Transbordo	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.					Questionários e Visitas 2017
4122107	Rio Bom	Apucarana	ANTIGO LIXAO DE RIO BOM	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RCC	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,74	51,44	IAP 2017; MP-PR 2012, SISOLO 2018
4122172	Rio Branco do Ivaí	Ivaiporã		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.					IAP 2017
4122206	Rio Branco do Sul	Curitiba		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2011	25,13	49,27	Questionários e Visitas 2017
4122206	Rio Branco do Sul	Curitiba		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RSS	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado			MP-PR 2012; ITCG 2005
4122206	Rio Branco do Sul	Curitiba	Brascal	Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			25,21	49,31	Questionários e Visitas 2017

Cod. Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	Prioridade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte				
4122305	Rio Negro	Curitiba		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	-	26,00	-	49,79	MP-PR 2016		
4122404	Rolândia	Londrina	Empresa SANETRAN	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	PR-170 / KM 07 sentido distrito de São Martinho		-	23,26	-	51,40	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)		
4122404	Rolândia	Londrina	Aterro Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	7548	07/01/2016							IAP_2017		
4122404	Rolândia	Londrina	Antigo Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Próximo a PR 323 – Gleba Ribeirão Vermelho.	Encerrado					Questionários 2017 (Mun. Não visitados)		
4122651	Rosário do Ivaí	Ivaiporã	Aterro Sanitário	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Sem informação	Sem informação		Sem informação					IAP 2017		
4122651	Rosário do Ivaí	Ivaiporã	Aterro Municipal	encerramento e recuperação da área de disposição final de resíduos sólidos	RSU	Não	Sem informações		B	46305	31/10/2018	Av. São Paulo Nº 45	Provavelmente desativado					IAP 2017		
4122909	Salto do Itararé	Jacarezinho	LIXAO DE SALTO DO ITARARE	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Lixão)		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-		-		Descartada	Descartada	IAP 2017, SISOLO 2018
4123105	Santa Amélia	Cornélio Procopio	LIXÃO EM ATIVIDADE	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-		-		Descartada	Descartada	IAP 2017, SISOLO 2018
4123303	Santa Cruz de Monte Castelo	Paranavaí	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	537	-		Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,98	-	53,29	IAP 2017, SISOLO 2018		
4123600	Santa Inês	Maringá	LIXÃO DE SANTA INES	Área de disposição final de RSU	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Lixão)	3 - Média	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,66	-	51,88	IAP 2017, SISOLO 2018		
4123824	Santa Lúcia	Cascavel	LIXAO ATIVO SANTA LUCIA	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU/RSU/Resíduo sem origem especificada	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	25,41	-	53,55	IAP 2017, SISOLO 2018		
4124020	Santa Tereza do Oeste	Cascavel	ATERRO CONTROLADO SANTA TEREZA DO OESTE	Área de disposição final de RSU	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Controlado)	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	25,02	-	53,63	IAP 2017, SISOLO 2018		
4124806	São João	Pato Branco	Aterro Controlado Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	5713	20/09/2006	Linha Planalto - Interior		-	25,81	-	52,79	IAP 2017		
4124905	São João do Caiuá	Paranavaí		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	7528	Sem informação		Em atividade na data da última vistoria: Sim					IAP 2017		
4124905	São João do Caiuá	Paranavaí	ATERRO SANITARIO DE SAO JOAO	Área de disposição final de RSU	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - E)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Aterro Sanitário)	AE	A	LO - 28895	04/06/2015	PR 494 sentido Paranacity - Estrada Marabá	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	22,86	-	52,32	IAP 2017, SISOLO 2018		
4125100	São João do Triunfo	Ponta Grossa	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	11745	01/11/2018	Rodovia PR 151, Km 436	Provavelmente desativado					IAP 2017		
4125407	São José da Boa Vista	Jacarezinho	ANTIGO LIXAO	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-		-		Descartada	Descartada	Questionários 2017 (Mun. Não visitados), SISOLO 2018
4125456	São José das Palmeiras	Toledo	Lixão	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Em atividade na data da última vistoria: Sim					Questionários 2017 (Mun. Não visitados)		
4125506	São José dos Pinhais	Curitiba	Barro Preto (Antiga empresa Recobem)	Área de disposição final de RSU (Lixão / Área industrial)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.							Questionários e Visitas 2017		
4125506	São José dos Pinhais	Curitiba	Barro Preto	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.							Questionários e Visitas 2017		
4125506	São José dos Pinhais	Curitiba	Bota-fora/Área de disposição irregular		RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativada					Questionários e Visitas 2017		
4125506	São José dos Pinhais	Curitiba	Empresa Argos	Área degradada	RSI	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.							Questionários e Visitas 2017		
4125506	São José dos Pinhais	Curitiba	Transresíduos	Estação de Transbordo	RSU	Não	Sem informações		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.							Questionários e Visitas 2017		
4125704	São Miguel do Iguaçu	Foz de Iguaçu		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - B)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	8664	12/03/2014							IAP 2017		
4125902	São Pedro do Paraná	Paranavaí		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - B)	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	LO 8672	29/09/2007							IAP 2017		
4126009	São Sebastião da Amoreira	Cornélio Procopio	Antigo Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada p/ Santa Cecilia do Pavão	Desativado, em Recuperação	-	23,48	-	50,77	Questionários 2017 (Mun. Não visitados)		
4126009	São Sebastião da Amoreira	Cornélio Procopio	Aterro Sanitário	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado					Questionários 2017 (Mun. Não visitados)		
4126207	Sapopema	Cornélio Procopio		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2009	-	23,93	-	50,54	Questionários e Visitas 2017		
4126207	Sapopema	Cornélio Procopio	CIAS	Área de disposição final de RSU (Aterro Sanitário)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	-		-		Descartada	Descartada	Questionários e Visitas 2017
4126207	Sapopema	Cornélio Procopio	Bota-fora/Área de disposição irregular		RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	23,90	-	50,56	Questionários e Visitas 2017		
4126207	Sapopema	Cornélio Procopio	Bota-fora/Área de disposição irregular		RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	C	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	23,93	-	50,56	Questionários e Visitas 2017		
4126207	Sapopema	Cornélio Procopio	Bota-fora/Área de disposição irregular		RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	C	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado	-	23,93	-	50,55	Questionários e Visitas 2017		
4126306	Sengés	Ponta Grossa		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado dec.80	-	24,12	-	48,47	Questionários e Visitas 2017		
4126306	Sengés	Ponta Grossa	Lixão Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	24,11	-	49,49	IAP 2017; Questionários e Visitas 2017		
4126306	Sengés	Ponta Grossa		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.			-	24,11	-	49,49	Questionários e Visitas 2017		
4126355	Serranópolis do Iguaçu	Foz de Iguaçu	Aterro Municipal	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado/Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Linha Formosa, área rural, Serranópolis do Iguaçu		-	25,43	-	54,05	Questionários 2017 (Mun. Não visitados); PRGIRSU 2013		
4126504	Sertanópolis	Londrina	Aterro Sanitário Municipal	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU/RSU/Resíduo sem origem especificada	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	RLO 6180	25/05/2018	PR 090 - Água Couro Do Boi	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,08	-	51,03	IAP 2017, SISOLO 2018		
4126603	Siqueira Campos	Jacarezinho		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado em 2012					Questionários e Visitas 2017; MP-PR 2012		
4126603	Siqueira Campos	Jacarezinho		Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	km 273,5 da rodovia PR-092						Questionários e Visitas 2017		
4126652	Sulina	Pato Branco	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU (Lixão / Antigo Aterro Sanitário / Antigo Transbordo/ Bota-fora)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Linha Gaúcha - Sulina-PR.	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	-		-		Descartada	Descartada	Questionários e Visitas 2017, SISOLO 2018
4126678	Tamarana	Londrina	Armazenamento temporário e transbordo de resíduos sólidos	unidade de recebimento, triagem, segregação, acondicionamento temporário de resíduos sólidos não perigosos para posterior envio a destinação final	RSA/RSU/ RSU	Não	Sem informações	AE	B	126627	26/06/2021	Av. Victório Francovig, Km 1 - Parque Industrial	Provavelmente desativado	-	23,72	-	51,11	IAP 2017		
4126801	Tapejara	Umuarama	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	3 - Média	A	7141	10/03/2012		Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,70	-	52,85	IAP 2017, SISOLO 2018		
4126900	Tapira	Umuarama	Antigo Lixão	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Estrada do Porto	Campo de Aviação - Encerrado	-	23,30	-	53,06	Questionários 2017 (Mun. Não visitados); Questionários e Visitas 2017		
4127106	Telêmaco Borba	Telêmaco Borba		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	às margens do Rio Tibagi, PRÓXIMO DA VILA RURAL	Desativado há 20 anos	-	24,31	-	50,63	Questionários e Visitas 2017		
4127106	Telêmaco Borba	Telêmaco Borba		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU/RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	fundos do antigo centro de eventos	Área da prefeitura	-	24,34	-	50,65	Questionários e Visitas 2017		
4127106	Telêmaco Borba	Telêmaco Borba		Bota-fora/Área de disposição irregular	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Distrito industrial	-	24,34	-	50,63	Questionários e Visitas 2017		
4127106	Telêmaco Borba	Telêmaco Borba	Cooperativa dos Agentes Ambientais de Telêmaco Borba	Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Jardim União	Desativado em 2014	-	24,34	-	50,63	Questionários e Visitas 2017		
4127106	Telêmaco Borba	Telêmaco Borba		Bota-fora/Área de disposição irregular	RCC	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Área particular	-	24,32	-	50,63	Questionários e Visitas 2017		
4127304	Terra Rica	Paranavaí		Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Área urbana de Terra Rica	Em atividade na data da última vistoria: Sim	-	22,71	-	52,62	IAP 2017; Questionários e Visitas 2017		
4127304	Terra Rica	Paranavaí		Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	A	Licença não localizada.	Licença não localizada.	Distrito de Adhemar de Barros		-	22,70	-	52,73	Questionários e Visitas 2017		
4127304	Terra Rica	Paranavaí	Lixão Municipal	Área de disposição inadequada	RSU	Sim (Ver Anexo 1) (Inadequada - A)	Área degradada por disposição irregular de resíduos (Lixão)		A	LP - 36735	31/03/2015	Lote de terras denominado de Subdivisão 02 1ª Zona da Gleba Sinop - Bairro das Cácaras						IAP 2017		
4127403	Terra Roxa	Toledo	ANTIGO LIXAO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos	AE	B	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	-	24,16	-	54,10	IAP 2017; Questionários 2017 (Mun. Não visitados), SISOLO 2018		
4127502	Tibagi	Telêmaco Borba	Lixão Caetano Mendes	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado					Questionários e Visitas 2017		
4127502	Tibagi	Telêmaco Borba	Lixão São Domingos	Área de disposição final de RSU (Lixão)	RSU	Não	Área degradada por disposição irregular de resíduos		A	Licença não localizada.	Licença não localizada.		Desativado					Questionários e Visitas 2017		



## ANEXO III

### ÁREAS SUSPEITAS DE DEGRADAÇÃO POR DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4100301	Agudos do Sul	Curitiba	AUTO POSTO MILCHESKI	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4100400	Almirante Tamandaré	Curitiba	POSTO PELIKANO II	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	25,35	49,27	SISOLO 2018
4100400	Almirante Tamandaré	Curitiba	POSTO PELIKANO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	25,32	49,30	SISOLO 2018
4100400	Almirante Tamandaré	Curitiba	POSTO PEDRA BRANCA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	25,30	49,31	SISOLO 2018
4100400	Almirante Tamandaré	Curitiba	AUTO POSTO SANTO ANTONIO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	25,26	49,30	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	LAGOA CURTUME	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,15	52,33	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	LAGOA DA SANEPAR ETE	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,15	52,32	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	CEMITERIO MUNICIPAL DE ALTO PARANA SEDE	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,15	52,34	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	LIXAO DE ALTO PARANA	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,14	52,34	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	LAGOA FARINHEIRA ORTIZ	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,14	52,32	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	LAGOA FARINHEIRA VABEJO	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,14	52,32	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	ANTIGO LIXAO II	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,14	52,32	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	ANTIGO LIXAO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,14	52,32	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	POSTO DE GASOLINA TREVO MARISTELA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	23,13	52,30	SISOLO 2018
4100608	Alto Paraná	Paranavaí	CIMITARIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ALTO PARANA	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,97	52,31	SISOLO 2018
4100707	Alto Piquiri	Umuarama	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	24,00	53,44	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,79	51,26	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	TOP TOP INDUSTRIAS LTDA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,79	51,23	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	ALVO FLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADO LTDA	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	22,79	51,23	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	COMERCIO ATACADISTA COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	Depósito de agrotóxicos	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,78	51,24	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS COROL - ROLANDIA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	22,78	51,24	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	COZINHAS JULIATTE	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,78	51,23	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	UNIDADE DE DESCARTE DE ENTULHO INDUSTRIAL DA PREFEITURA DE ALVORADA DO SUL	Área de disposição final de RSI	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,78	51,24	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	ALVES PIOVEZANA LTDA-ME	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,78	51,23	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	BULSSADORI GARCIA CIA LTDA	Depósito de agrotóxicos	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,78	51,23	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	ATERRO SANITARIO DESATIVADO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	22,78	51,24	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	ROBERTO NAKAMURA CIA LTDA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	22,78	51,23	SISOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	22,78	51,23	SISOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	MADEREIRA ALVORADA LTDA	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,78	- 51,24	SISSOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,78	- 51,23	SISSOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	ROUTULO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,78	- 51,23	SISSOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	BRAGANTE & BRAGANTE LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,78	- 51,23	SISSOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	HORANNA CONFECÇÕES LTDA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,78	- 51,23	SISSOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	UNIDADE DE ARMAZENAGEM DE GRAOS DA BELAGRICOLA GRAOS LTDA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,77	- 51,27	SISSOLO 2018
4100806	Alvorada do Sul	Londrina	OLARIA PIUBELLI LTDA	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,76	- 51,27	SISSOLO 2018
4100905	Amaporã	Paranavaí	LAGOA FARINHEIRA JUREMA	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,10	- 52,82	SISSOLO 2018
4100905	Amaporã	Paranavaí	LAGOA FARINHEIRA	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,09	- 52,80	SISSOLO 2018
4100905	Amaporã	Paranavaí	CEMITERIO MUNICIPAL DE AMAPORA	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,08	- 52,78	SISSOLO 2018
4100905	Amaporã	Paranavaí	LAGOA FECULARIA YAMAKAWA	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,07	- 52,83	SISSOLO 2018
4101002	Ampére	Francisco Beltrão	ATERRO SANITARIO BOM PRINCIPIO	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,95	- 53,48	SISSOLO 2018
4101002	Ampére	Francisco Beltrão	LIXAO VILA ITAIPU	Área de disposição final de RSU	RSI/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,90	- 53,45	SISSOLO 2018
4101002	Ampére	Francisco Beltrão	POSTO DE COMBUSTIVEL BOM PRINCIPIO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101002	Ampére	Francisco Beltrão	ATERRO SANITARIO KM 50	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,92	- 53,40	SISSOLO 2018
4101051	Anahy	Cascavel	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DE ANAHY	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 24,65	- 53,14	SISSOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4101051	Anahy	Cascavel	ATERRO CONTROLADO ANAHY	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 24,64	- 53,14	SISSOLO 2018
4101101	Andirá	Jacarezinho	MATADOURO - WOLPI COMERCIAL	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,03	- 50,21	SISSOLO 2018
4101150	Ângulo	Maringá	LAVA JATO E BORRACHARIA	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,20	- 51,92	SISSOLO 2018
4101150	Ângulo	Maringá	PSOTO DE COMBUSTIVEL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,20	- 51,91	SISSOLO 2018
4101150	Ângulo	Maringá	ABATEDOURO MUNICIPAL	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,19	- 51,92	SISSOLO 2018
4101150	Ângulo	Maringá	POSTO DE COMBUSIVEL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2013 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101150	Ângulo	Maringá	CEMITÉRIO MUNICIPAL	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101150	Ângulo	Maringá	SERVIÇO DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101408	Apucarana	Apucarana	COCAMAR COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,58	- 51,42	SISSOLO 2018
4101408	Apucarana	Apucarana	RODOVIARIA	Área desativada	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2006 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,55	- 51,45	SISSOLO 2018
4101408	Apucarana	Apucarana	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101408	Apucarana	Apucarana	FRIGORIFICO UNIÃO,SAPATINI E RODRIGUES FRIGORIFICO LTDA	Área desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101507	Arapongas	Apucarana	USINA DE RECICLAGEM	Área de disposição final de RSI	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,46	- 51,43	SISSOLO 2018
4101507	Arapongas	Apucarana	CEMITERIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,40	- 51,45	SISSOLO 2018
4101507	Arapongas	Apucarana	ADEX INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,36	- 51,40	SISSOLO 2018
4101507	Arapongas	Apucarana	FRIGOMAX-FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2013 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101606	Arapoti	Ponta Grossa	LIXAO DE ARAPOTI	Área de disposição final de RSU	RSS/RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 24,08	- 49,86	SISSOLO 2018
4101606	Arapoti	Ponta Grossa	POSTO DE SERVICOS PARANA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2013 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101655	Arapuã	Ivaiporã	ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101655	Arapuã	Ivaiporã	CEMITÉRIO MUNICIPAL	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101705	Araruna	Campo Mourão	ESTAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	- 23,96	- 52,52	SISSOLO 2018
4101705	Araruna	Campo Mourão	ABATE DE BOVINOS E SUINOS	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101705	Araruna	Campo Mourão	CEMITERIO MUNICIPAL	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101804	Araucária	Curitiba	ANTIGO LIXÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DO PALMITAL	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2006 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,63	- 49,41	SISSOLO 2018
4101804	Araucária	Curitiba	REPAR - REFINARIA DE PETRÓLEO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2007 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,56	- 49,37	SISSOLO 2018
4101804	Araucária	Curitiba	ECOLTEC & RECICLAGEM INDUSTRIAL LTDA.	Área desativada	RSS/RSI/RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2006 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,54	- 49,35	SISSOLO 2018
4101853	Ariranha do Ivaí	Ivaiporã	ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISSOLO 2018
4101903	Assaí	Cornélio Procópio	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,40	- 50,84	SISSOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte		
4101903	Assaí	Cornélio Procópio	ARMAZEM DE INSUMOS DA COCAMAR	Depósito de agrotóxicos	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,39	-	50,83	SISOLO 2018
4101903	Assaí	Cornélio Procópio	JB TINTURARIA E LAVANDERIA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,39	-	50,84	SISOLO 2018
4101903	Assaí	Cornélio Procópio	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL INTEGRADAS LTDA	Depósito de agrotóxicos	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,38	-	50,84	SISOLO 2018
4101903	Assaí	Cornélio Procópio	DEPOSITO COBERTO DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL INTEGRADAS LTDA	Depósito de agrotóxicos	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,37	-	50,83	SISOLO 2018
4101903	Assaí	Cornélio Procópio	H FERNANDES CIA LTDA - POSTO POGASSEL	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4101903	Assaí	Cornélio Procópio	BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-DEPOSITO E COME	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4102208	Atalaia	Maringá	ATERRO DE ATALAIA	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,12	-	52,04	SISOLO 2018
4102208	Atalaia	Maringá	ANTIGO LIXAO TEMPORARIO	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	23,08	-	52,04	SISOLO 2018
4102406	Bandeirantes	Cornélio Procópio	FERRO VELHO BANDEIRANTES	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,11	-	50,38	SISOLO 2018
4102406	Bandeirantes	Cornélio Procópio	LIXAO MUNICIPAL	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,11	-	50,41	SISOLO 2018
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	AUTO POSTO GABRIELLY LTDA	Área de disposição final de RSI	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	26,25	-	53,64	SISOLO 2018
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	SEMITERIO MUNICIPA	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	26,25	-	53,64	SISOLO 2018
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	LIXAO DESATIVADO VANELLI	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	26,25	-	53,62	SISOLO 2018
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	LIXAO DESATIVADO PEDREIRA ALVORADA	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	26,24	-	53,64	SISOLO 2018
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	LIXAO DESATIVADO LINHA TRES PASSOS	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	26,24	-	53,63	SISOLO 2018
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	LIXO DESATIVADO LUCCA	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	26,22	-	53,64	SISOLO 2018
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	AUTO POSTO BARRACÃO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4102604	Barracão	Francisco Beltrão	G. B. VALDUGA & CIA LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4102752	Bela Vista da Caroba	Francisco Beltrão	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	25,87	-	53,66	SISOLO 2018
4102802	Bela Vista do Paraíso	Londrina	LEO MOVEIS RUSTICOS	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,01	-	51,20	SISOLO 2018
4102802	Bela Vista do Paraíso	Londrina	WALTER VENDRAME	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,00	-	51,20	SISOLO 2018
4102802	Bela Vista do Paraíso	Londrina	ATERRO SANITARIO DESATIVADO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	22,98	-	51,19	SISOLO 2018
4102802	Bela Vista do Paraíso	Londrina	ATERRO SANITARIO - LIXAO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4102802	Bela Vista do Paraíso	Londrina	COCAMAR - UNIDADE DE BELA VISTA DO PARAISO	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4102802	Bela Vista do Paraíso	Londrina	ESTACAO DE TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DA SANEPAR	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103024	Boa Esperança de Iguaçu	Francisco Beltrão	ANTIGO LIXÃO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103040	Boa Ventura de São Roque	Ivaiporã	CEMITÉRIO CRISTO REI	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103040	Boa Ventura de São Roque	Ivaiporã	DEPOSITO RESIDUOS ESTRADA ACESSO LOC. GRISSE	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103057	Boa Vista da Aparecida	Cascavel	POSTO DE COMBUSTIVEL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	-	25,44	-	53,41	SISOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4103057	Boa Vista da Aparecida	Cascavel	LIXAO ATIVO DE BOA VISTA DA APARECIDA	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,43	- 53,39	SISOLO 2018
4103156	Bom Jesus do Sul	Francisco Beltrão	LINHA COQUEIRO	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 26,18	- 53,57	SISOLO 2018
4103206	Bom Sucesso	Apucarana	COCARI-TRANSPORTADORA REVEDEDORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEL LTDA	Área de disposição de RSI / Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,71	- 51,77	SISOLO 2018
4103206	Bom Sucesso	Apucarana	ANTIGO LIXAO DE BOM SUCESSO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,71	- 51,78	SISOLO 2018
4103206	Bom Sucesso	Apucarana	AUTO POSTO BOM SUCESSO LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,70	- 51,76	SISOLO 2018
4103206	Bom Sucesso	Apucarana	AUTO POSTO TA RITA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,70	- 51,76	SISOLO 2018
4103206	Bom Sucesso	Apucarana	LIXAO DE BOM SUCESSO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4103222	Bom Sucesso do Sul	Pato Branco	AUTO POSTO MUNARETTO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4103222	Bom Sucesso do Sul	Pato Branco	QUIMICA FORTE	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4103305	Borrazópolis	Apucarana	COCARI COOPERATIVA AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,95	- 51,58	SISOLO 2018
4103305	Borrazópolis	Apucarana	REGIS INSUMOS LTDA	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,94	- 51,59	SISOLO 2018
4103305	Borrazópolis	Apucarana	AGRICOLA VASSOLER LTDA	Área desativada	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,94	- 51,59	SISOLO 2018
4103305	Borrazópolis	Apucarana	AGRICOLA VASSOLER LTDA	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,93	- 51,58	SISOLO 2018
4103305	Borrazópolis	Apucarana	BUSSADORA GARCIA E CIA LTDA	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,93	- 51,60	SISOLO 2018
4103305	Borrazópolis	Apucarana	REGIS INSUMOS LTDA	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,93	- 51,60	SISOLO 2018
4103305	Borrazópolis	Apucarana	ANTIGO LIXAO DE BORRAZOPOLIS	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,91	- 51,62	SISOLO 2018
4103305	Borrazópolis	Apucarana	LIXAO DE BORRAZOPOLIS	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,91	- 51,62	SISOLO 2018
4103354	Braganey	Cascavel	POSTO DE COMBUSTIVEL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 24,84	- 53,12	SISOLO 2018
4103354	Braganey	Cascavel	LIXAO INATIVO BRAGANEY 02	Área de disposição final de RSU	RSI/RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 24,81	- 53,10	SISOLO 2018
4103354	Braganey	Cascavel	ATERRO CONTROLADO BRAGANEY	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 24,88	- 53,12	SISOLO 2018
4103354	Braganey	Cascavel	LIXAO INATIVO BRAGANEY 01	Área de disposição final de RSU	RSI/RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 24,82	- 53,08	SISOLO 2018
4103370	Brasilândia do Sul	Umuarama	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	- 24,19	- 53,50	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,80	- 51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E DE DISTRIBUICAO DA SANEPAR	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,79	- 51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	SEMAC DIESEL LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,79	- 51,72	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	ATERRO SANITARIO DESATIVADO	Área de disposição final de RSU desativada	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 22,79	- 51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	J.M.NAVARRO . CIA.LTDA-ANTIGA CAFEARA CONFECOOES LTDA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,78	- 51,70	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	SERRALHERIA J F	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,78	- 51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	FUNILARIA CAFEARA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 22,78	- 51,71	SISOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte		
4103404	Cafeara	Londrina	TAPECARIA DO MESSIAS LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,78	-	51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	MARMORARIA LS LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,78	-	51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	MATADOURO MUNICIPAL	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,78	-	51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	J.M.NAVARRO CIA LTDA- ANTIGA FACCAO CLAUPA MILITAR LTDA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,78	-	51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	OCI CONSTRUÇÃO CIVIL INCORPORAÇÃO LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,78	-	51,71	SISOLO 2018
4103404	Cafeara	Londrina	SERRALHERIA CAFEARA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	22,71	-	51,71	SISOLO 2018
4103453	Cafelândia	Cascavel	LAVARCAR SAO PAULO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	24,63	-	53,32	SISOLO 2018
4103453	Cafelândia	Cascavel	AREA RURAL	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	-	24,62	-	53,31	SISOLO 2018
4103453	Cafelândia	Cascavel	FERRO VELHO DO VERLI	Área de disposição final de RSI	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	24,62	-	53,32	SISOLO 2018
4103453	Cafelândia	Cascavel	POSTO COMBUSTIVEL AUTO POSTO CENTRAL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	24,62	-	53,32	SISOLO 2018
4103453	Cafelândia	Cascavel	ATERRO CONTROLADO CAFELANDIA	Área de disposição final de RSU	RSI/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	24,66	-	53,35	SISOLO 2018
4103453	Cafelândia	Cascavel	LIXAO INATIVO CAFELANDIA	Área de disposição final de RSU desativada	RSI/RSS/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	24,65	-	53,35	SISOLO 2018
4103503	Califórnia	Apucarana	ANTIGO LIXÃO DE CALIFORNIA	Área de disposição final de RSU (Aterro controlado)	RSS/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	23,69	-	51,35	SISOLO 2018
4103503	Califórnia	Apucarana	POSTO ELITE LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,66	-	51,37	SISOLO 2018
4103503	Califórnia	Apucarana	RBCL RENONADORA DE BATERIAS CALIFORNIA LTDA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,66	-	51,37	SISOLO 2018
4103503	Califórnia	Apucarana	RUMACHELLA PINHEIRO AGRÍCOLA LTDA.	Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103701	Cambé	Londrina	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMBÉ	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,28	-	51,28	SISOLO 2018
4103701	Cambé	Londrina	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		10718	08/04/2016	Estrada do Cruzeiro, Km 04, lote 91-D/02-B/REM	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103701	Cambé	Londrina	ATERRO SANITARIO DESATIVADO DO CONJUNTO CAMBE III	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	23,16	-	51,17	SISOLO 2018
4103800	Cambira	Apucarana	FUNDICAM. FUNDAÇÃO DE ALUMINIO CAMBIRA	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,60	-	51,58	SISOLO 2018
4103800	Cambira	Apucarana	COCARI COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Unidade de postos de abastecimento e serviços / Depósito de agrotóxicos	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	23,59	-	51,57	SISOLO 2018
4103800	Cambira	Apucarana	SÍTIO DO CALCÁRIO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103958	Campina do Simão	Guarapuava	LAVACAR	Área contaminada por acidente com produto perigoso	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103958	Campina do Simão	Guarapuava	POSTO DE COMBUSTIVEL-AUTO POSTO CAMPINENSE	Área contaminada por acidente com produto perigoso	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4103958	Campina do Simão	Guarapuava	CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO LAZZARO	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada		SISOLO 2018	
4104006	Campina Grande do Sul	Curitiba	ANTIGO LIXO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	25,31	-	49,04	SISOLO 2018
4104055	Campo Bonito	Cascavel	POSTO DE COMBUSTIVEL DESATIVADO	Área desativada	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	-	25,04	-	52,99	SISOLO 2018
4104055	Campo Bonito	Cascavel	POSTO DE COMBUSTIVEIS GAROTO - SAARA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	-	25,03	-	52,99	SISOLO 2018
4104055	Campo Bonito	Cascavel	ATERRO CONTROLADO CAMPO BONITO	Área de disposição final de RSU	RSI/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	-	25,03	-	53,01	SISOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4104055	Campo Bonito	Cascavel	LIXAO INATIVO CAMPO BONITO	Área de disposição final de RSU	RSI/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,02	- 52,98	SISOLO 2018
4104204	Campo Largo	Curitiba	ATERRO DO BOI CARREIRO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104428	Candói	Guarapuava	AUTO POSTO CHAPADÃO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104428	Candói	Guarapuava	LATICINIO SZURRA	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104428	Candói	Guarapuava	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	2 - Baixa	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,55	- 52,00	SISOLO 2018
4104451	Cantagalo	Guarapuava	LAVA CAR LAVAGEM DE VEICULOS	Área de disposição final de RSI	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	3 - Média	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,22	- 52,07	SISOLO 2018
4104501	Capanema	Francisco Beltrão	ATERRO SANITARIO DESATIVADO LINHA 54	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,68	- 53,77	SISOLO 2018
4104501	Capanema	Francisco Beltrão	LIXAO DESATIVADO NOVA GAUCHA	Área de disposição final de RSU desativada	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,68	- 53,81	SISOLO 2018
4104600	Capitão Leônidas Marques	Cascavel	ATERRO SANITARIO CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Área de disposição final de RSU	RSI/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	- 25,50	- 53,62	SISOLO 2018
4104600	Capitão Leônidas Marques	Cascavel	LIXAO INATIVO CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Área de disposição final de RSU	RSI/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,48	- 53,62	SISOLO 2018
4104600	Capitão Leônidas Marques	Cascavel	POSTO DE COMBUSTIVEL FARINA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,48	- 53,61	SISOLO 2018
4104659	Carambeí	Ponta Grossa	LIXO DESATIVADO CENTRO DE CARAMBEI	Área de disposição final de RSU desativada	RSS/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 24,95	- 50,12	SISOLO 2018
4104659	Carambeí	Ponta Grossa	POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORENCE II - TRUCCOLLO & CIA LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2015 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104659	Carambeí	Ponta Grossa	CEMITÉRIO PAROQUIAL DO CATANDUVAS	Contaminação natural	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104659	Carambeí	Ponta Grossa	POSTO DE COMBUSTVEIS JUNINHO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2013 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104659	Carambeí	Ponta Grossa	LIXO CATANDUVAS	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	3 - Média	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 24,96	- 50,00	SISOLO 2018
4104709	Carlópolis	Jacarezinho	POSTO PARAISO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,43	- 49,72	SISOLO 2018
4104709	Carlópolis	Jacarezinho	AUTO POSTO CENTRAL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,43	- 49,72	SISOLO 2018
4104709	Carlópolis	Jacarezinho	POSTO SENTINELA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	LIXAO DESATIVADO	Área de disposição final de RSU desativada	RSS/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,01	- 53,46	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	AEROPORTO DE CASCAVEL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,00	- 53,30	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE GUARUJA	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2009 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 24,99	- 53,49	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU desativada	RSS/RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 24,85	- 53,49	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	POSTO PRA FRENTE BRASIL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PR LTDA	Área de disposição final de RSI	RSS/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	POSTO DE COMBUSTIVEL ADONAY COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL CASCAVEL DIESEL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2007 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	15ª DELEGACIA DE POLÍCIA - POSTO DE COMBUSTIVEL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PERIOLLO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4104808	Cascavel	Cascavel	J. MATTOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Sim	Descartada	Descartada	SISOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4104907	Castro	Ponta Grossa	AUTO POSTO SUL PARANA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 24,80	- 50,01	SISOLO 2018
4104907	Castro	Ponta Grossa	POSTO DE GASOLINA	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 24,80	- 50,01	SISOLO 2018
4104907	Castro	Ponta Grossa	ATERRO SANITARIO INOVA	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2012 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4105003	Catanduvas	Cascavel	LIXAO INATIVO CATANDUVAS	Área de disposição final de RSU desativada	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,22	- 53,14	SISOLO 2018
4105003	Catanduvas	Cascavel	POSTO DE COMBUSTIVEL	Área desativada	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,20	- 53,15	SISOLO 2018
4105003	Catanduvas	Cascavel	ATERRO CONTROLADO CATANDUVAS	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,18	- 53,16	SISOLO 2018
4105102	Centenário do Sul	Londrina	ADERVAL OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA -POSTO DO CONTORNO	Unidade de postos de abastecimento e serviços	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,83	- 51,60	SISOLO 2018
4105102	Centenário do Sul	Londrina	VAGNER PAULINELI SATURNINO MUNIZ MARCENARIA - ME	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,82	- 51,60	SISOLO 2018
4105102	Centenário do Sul	Londrina	ATERRO SANITARIO	Área de disposição final de RSU	RSU	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 22,82	- 51,56	SISOLO 2018
4105102	Centenário do Sul	Londrina	ABATEDOURO MUNICIPAL - DESATIVADO	Área desativada	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 22,82	- 51,57	SISOLO 2018
4105102	Centenário do Sul	Londrina	OLEOS VEGETAIS ROMAGNOLI LTDA	Área industrial	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4105102	Centenário do Sul	Londrina	ESTILO LIVRE	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos		Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2013 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	Descartada	Descartada	SISOLO 2018
4105300	Céu Azul	Cascavel	POSTO DE COMBUSTIVEL TONIN	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2013 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,15	- 53,85	SISOLO 2018
4105300	Céu Azul	Cascavel	BOSQUE MUNICIPAL	Área desativada	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2013 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,15	- 53,85	SISOLO 2018
4105300	Céu Azul	Cascavel	AREA INDUSTRIAL	Unidade de postos de abastecimento e serviços	Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,15	- 53,84	SISOLO 2018
4105300	Céu Azul	Cascavel	LIXO INATIVO CEU AZUL 02	Área de disposição final de RSU desativada	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,15	- 53,86	SISOLO 2018
4105300	Céu Azul	Cascavel	ARCIMOL	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,15	- 53,85	SISOLO 2018
4105300	Céu Azul	Cascavel	LIXO INATIVO CEU AZUL 01	Área de disposição final de RSU desativada	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 25,14	- 53,85	SISOLO 2018
4105300	Céu Azul	Cascavel	LIXAO ATIVO DE CEU AZUL	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2010 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 25,12	- 53,88	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	FARINAH MANIVA ALIMENTOS LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	4 - Alta	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,92	- 52,60	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	AMAFIL INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,87	- 52,61	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	JUPITER BATERIAS E COMPONENTES LTDA - FILIAL REICLADORA DE BATERIAS	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,74	- 52,68	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	COMERCIAL OURO CLARO DE DERIVADOS DE MANDIOCA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,74	- 52,71	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	COMANHIA LORENZ	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,71	- 52,62	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	LAVANDERIA TRES IRMAOS LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,70	- 52,64	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA - AVENORTE	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,70	- 52,62	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	CARDOS E SEGURA LTDA ME	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,69	- 52,62	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	MEGA COUROS LTDA - CROMONORTE	Área desativada	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,69	- 52,55	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CATINGUEIRO	Área de disposição final de RSU	RSU/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,69	- 52,61	SISOLO 2018

Cod_Mun	Município	Região	Identificação	Tipo de área	Resíduo	Em atividade	Classificação	Fragilidade	LO	Validade LO	Endereço	Observação	GD Lat (S)	GD Lon (O)	Fonte
4105508	Cianorte	Umuarama	NIKOS LAVANDERIA INDUSTRIAL	Área desativada	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,69	- 52,59	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	L A MONTEIRO SABOES - SABAODO LAR	Área desativada	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,69	- 52,55	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	LAVANDERIA INDUSTRIAL MASTER CLEAN LTDA	Área desativada	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,69	- 52,59	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	FRIGORIFICO VALE DO IVAI LTDA - FRIGOVALE	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,69	- 52,62	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	ABATEDOURO DA ASSOCIACAO DOS ACOUGUEIROS DE CIANORTE	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2016 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,60	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	FABRICA DE BATERIAS JUPITER	Área industrial	RSI	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,62	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	NOSLEN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,61	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	LAVANDERIA IBIZA	Área desativada	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da vistoria: Não / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,59	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	FERREIRA SILVA E OLIVEIRA LTDA - LAVANDERIA TOK FINAL	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,62	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	LACTONORTE INDUSTRIA COMERCIO LATICINIOS LTDA - LACTONORTE	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,61	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	M G M LAVANDERIA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,61	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTOS LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2017 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,60	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	LAVIS TONY LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2014 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,58	SISOLO 2018
4105508	Cianorte	Umuarama	CIANORTE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - LAVANDERIA CIALAV	Área industrial	RSI/Resíduo sem origem especificada	Não	Área com suspeita de degradação por disposição irregular de resíduos	AE	Licença não localizada.	Licença não localizada.	-	Última atualização no SISOLO: 2011 / Em atividade na data da última vistoria: Sim / Estudo realizado: Não	- 23,68	- 52,57	SISOLO 2018

## COMITÊ DIRETOR DO PERS/PR

Vinício Costa Bruni  
**Coordenador do Comitê Diretor**  
**Coordenador de Resíduos**  
**Sólidos da SEMA**

Gerson Schiavinato  
**Ordenador de Despesa**  
**Diretor Geral da SEMA**

Victor Hugo Fucci  
**Assessor Técnico da Coordenadoria**  
**de Mudanças Climáticas da SEMA/PR**

Carla Mittelstaedt  
**Instituto das Águas do Paraná**

Walquiria Menna Brusamolin Santos  
**Secretária-Executiva do Grupo R-20**

Sylfarner Pimpão  
**Representante da SEMA - Guarapuava**

Ananias Soares Vieira  
**Representante da SEMA - Maringá**

Delmar Marino Hoffmann  
**Representante da SEMA - Toledo**

Manuela Santos Barbosa  
**Subcoordenadora do Comitê Diretor**  
**Assessora Técnica da SEMA**

Tatiana Nasser e Silva  
**Assessora Técnica da SEMA/PR**

Carlos Roberto Fernandes Pinto  
**Instituto de Terras, Cartografia**  
**e Geologia**

Ana Cecília Nowacki  
**Instituto Ambiental do**  
**Paraná**

Antonio José Mattos do  
Amaral Júnior  
**Representante da SEMA - Londrina**

Juan Artigas Souza Luz  
**Representante da SEMA - Francisco Beltrão**

Luiz Paulo Rover  
**Representante da SEMA - Ponta Grossa**

## GRUPO DE SUSTENTAÇÃO DO PERS/PR

João Batista  
**Representante do CEMA**

Luciane Rezler Scholten  
**Representante da SEAB**

Guilherme Bellotto Nunes da Silva  
**Representante da SEFA**

Denise Estorilho Baganha  
**Representante da SEED**

Fernando Matias  
**Representante do TCE**

Tássia Viol Moretti  
**Grupo Boticário**  
**Representante de ONG**

Dayany Schoecher Salati  
**Representante da FUNASA**

Sônia Dorneles  
**Representante do Conselho Regional**  
**De Farmácia**

Paulo Luciano da Silva  
**Representante do Conselho Regional**  
**De Biologia**

Alessandro Panasolo  
**Representante da Ordem dos Advogados do**  
**Brasil**

Claudia Baker Kaipper  
**Empresa Brasileira de Infra-Estrutura**  
**Aeroportuária - INFRAERO**  
**Representante de Empresas Geradoras**

Patricia Sottoriva  
**Representante da Universidade Positivo**

Eduardo Felga Gobbi  
**Representante da UFPR**

Vinicius Gesselo de Oliveira  
**Representante da AMCESPAR**

Cleiton Aparecido da Silva  
**Representante da COMCAM**

Letícia Uba da Silveira Maraschin  
**Representante do Ministério Público**

Javier Salvador Gamarra Junior  
**Representante do GT Medicamentos**

Evandro Razzoto  
**Representante da SETI**

Sezifredo Paulo Alves Paz  
**Representante da SESA**

Álvaro Cabrini  
**Representante da SEDU**

Andrea Regina Abrão  
**Representante da SEIL**

Maurício Barcellos Degelmann  
**Instituto GT3**  
**Representante de ONG**

Ângela Kuczach  
**Rede Pró Unidade de Conservação**  
**Representante de ONG**

Priscila Karina Altvater Mannich  
**Representante da FUNASA**

Jefferson Navolar  
**Representante do Conselho Regional de**  
**Arquitetura e Urbanismo**

Joel Krueger  
**Representante do Conselho Regional de**  
**Engenharia e Agronomia do Paraná**

Murilo Nerone  
**Companhia Paranense de Energia**  
**Representante de Empresas Geradoras**

Glauco Machado Requião  
**Companhia de Saneamento do Paraná -**  
**SANEPAR**  
**Representante de Empresas Geradoras**

Tamara Simone van Kaick  
**Representante da UTFPR**

Carlos Mello Garcias  
**Representante da Pontificia Universidade**  
**Católica do Paraná**

Claudio Sidiney de Lima  
**Representante da AMERIOS**

Ricardo Mauricio Freitas Andrade  
**Representante da COMEC**

Paula Broering Gomes Pinheiro  
**Representante do Ministério Público**

Walquiria Menna Brusamolín Santos  
**Representante do Grupo R-20**

## GRUPO DE SUSTENTAÇÃO DO PERS/PR

Carlos Alencastro Cavalcanti  
**Representante do Movimento Nacional dos  
Catadores de Materiais Recicláveis**

Carla Beck  
**Representante da FAEP**

Mauricy Kawano  
**Representante da FIEP**

Nilo Cini Junior  
**Representante do ILOG**

Mauro Rockenback  
**Representante do CONCIDADES**

Carlos Renato Garcez do Nascimento  
**Representante da Assembleia  
Legislativa do Paraná**

Silvio Krinski  
**Representante da OCEPAR**

Gabriela Prol Otero Sartini  
**Representante da ABRELPE**

Renan Schlosser  
**Representante do PROVOPAR**

Paulo César Nauiack  
**Representante da FECOMERCIO**

## CONSÓRCIO CONSULTOR

Envex Engenharia e Consultoria  
Engebio Engenharia e Meio Ambiente

### COORDENAÇÃO

Mario Saffer  
**Coordenador Geral**

Helder Rafael Nocko  
**Coordenador Adjunto**

André Luciano Malheiros  
**Coordenador Executivo**

### EQUIPE TÉCNICA

André Luciano Malheiros  
**Especialista em Resíduos  
Sólidos Urbanos**

Nicolau Leopoldo Obladen  
**Especialista em Resíduos  
Sólidos dos Serviços de Saneamento**

Josué de Almeida Meystre  
**Consultor em Resíduos  
Sólidos Urbanos**

Luiz Guilherme Grein Vieira  
**Especialista em Resíduos  
Sólidos da Construção Civil**

Alba Maria La Rosa  
**Especialista em Resíduos  
Sólidos de Serviços de Saúde**

Helder Rafael Nocko  
**Especialista em Resíduos  
Sólidos Industriais**

Renato Muzzolon  
**Especialista em Resíduos  
Sólidos da Mineração**

Daniel Thá  
**Especialista em  
Planejamento Estratégico e Economista**

Fernanda Muzzolon Padilha  
**Especialista em Resíduos  
Sólidos Agrossilvopastoris**

Luciana Vargas  
**Analista de Sistemas**

Orestes Jarentchuk Junior  
**Especialista em  
Geoprocessamento**

Ana Claudia Gabardo  
**Designer**

Fabiane Baran  
**Socióloga**

Karin Käsmayer  
**Advogada**

### APOIO TÉCNICO

Eduardo Bayon Britz  
**Cientista Social e Técnico  
em Meio Ambiente**

Roberta Gregório  
**Engenheira Ambiental e Tecnóloga em  
Processos Ambientais**

Paulo Henrique Costa  
**Geógrafo**

Dóris Falcade  
**Acadêmica de Engenharia  
Ambiental**

Gabriela Oliveira da Rocha  
**Engenheira Ambiental**

Bianca Stangler  
**Engenheira Ambiental**

Leonardo Sanhotene Quintela  
**Engenheiro Ambiental**

